

Réfection de la
bande de roulement
(cachée)

RG

Ensemencement hydraulique
sur l'ensemble de l'aménagement
par mélange grainier méridional
30g/m²

Déblais

Suppression
de l'ouvrage hydraulique

raccord
TN

Ech:1/100

Vue en plan
Ech:1/250

Remodelage du talus
pour suivre le nouveau profil
du passage à gué

Fascine de bois mort réalisée
en courbe pour suivre le pied de berge
identique à l'état initial

Fichier : 2022_10_04-83-Maraveou_AVP-Travail AF.dwg Ech : 1/100



DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CCGST

PHASE AVP

Cours d'eau du Maraveou
Coupes types du génie végétal
Fascines en pied de berge



N° : **2022_10_04-83** **001** -
Code Affaire Num. Ind.

DATE : 07/02/23

DESS : AF

VERIF : MB

Ech:1/50



Fichier : 2022_10_04-83-Maraveou_AVP-Travail AF.dwg CH : 1/50



DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CCGST

PHASE AVP


Cours d'eau du Maravéou
Coupes types du génie végétal
Lits de plants

N° : **2022_10_04-83** **001** **-**
Code Affaire Num. Ind.

DATE : 07/02/23

DESS : AF

VERIF : MB



Fichier : 2022_10_04-83-Maraveou_AVP-Travail AF.dwg CH : 1/75



DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CCGST

PHASE AVP

Cours d'eau du Maravéou
Coupes types de génie végétal
Lit emboîté

N° : **2022_10_04-83** **001** **-**
Code Affaire Num. Ind.

DATE : 07/02/23

DESS : AF

VERIF : MB