


Date de mise à jour de la fiche : 07/2023

FICHE REGARD

| Nom / N° identifiant | 69138RAC14267 | Adresse | Route d'Yzeron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|---------|--------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|------------|------------------|--|--------------------|--|--|---------------------|--|-----------------|--|-------|--|--------------|--|-------------------------|--|---------------------|
| Photographie : Extérieur de l'ouvrage | | Photographie : Intérieur de l'ouvrage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Généralités | | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Système de projection Lambert 93 Coordonnées X 818749.36 Coordonnées Y 6513162.53 Coordonnées Z | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ouvrage</th><th>Observations</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Type de réseau</td><td>Eaux Usees</td></tr> <tr> <td>Etat du regard</td><td></td></tr> <tr> <td>Etat du tampon</td><td></td></tr> <tr> <td>Etat du joint</td><td></td></tr> <tr> <td>Accessibilité</td><td>Non trouve</td></tr> <tr> <td>Nbre branchement</td><td></td></tr> <tr> <td>Diamètre du regard</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Présence de racines</td></tr> <tr> <td></td><td>Présence d'ECPP</td></tr> <tr> <td></td><td>Dépôt</td></tr> <tr> <td></td><td>Infiltration</td></tr> <tr> <td></td><td>Mise en charge (traces)</td></tr> <tr> <td></td><td>Présence d'échelons</td></tr> </tbody> </table> | | Ouvrage | Observations | Type de réseau | Eaux Usees | Etat du regard | | Etat du tampon | | Etat du joint | | Accessibilité | Non trouve | Nbre branchement | | Diamètre du regard | | | Présence de racines | | Présence d'ECPP | | Dépôt | | Infiltration | | Mise en charge (traces) | | Présence d'échelons |
| Ouvrage | Observations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de réseau | Eaux Usees | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat du regard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat du tampon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etat du joint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accessibilité | Non trouve | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nbre branchement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diamètre du regard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Présence de racines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Présence d'ECPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dépôt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Infiltration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mise en charge (traces) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Présence d'échelons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristiques des canalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériau | Diamètre | Profondeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrée 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrée 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrée 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrée 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Départ EU (0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |