


RESSOURCE

Font Mazet



1/10 000°
Extrait carte IGN

Etat des lieux :

Périmètre de protection : non

Végétation : R.A.S.

Etat de la chambre de captage : la fouque du couvercle est cassé.

La chambre de captage n'est pas fermée à clé.

Caractéristiques de la chambre de captage :

Mode de captage : réseau de drains

Date de l'ouvrage : 1962


Dispositif de traitement des eaux : aucun

Débit capté moyen : le captage ne dispose pas de chute d'eau permettant la mesure du débit.

Homeaux et populations desservis :

Ourlette : 13 abonnés

Schéma du captage Font Mazet



RESSOURCE

Captage Ourlette



Etat des lieux :

Périmètre de protection : non

Végétation : R.A.S.

Etat de la chambre de captage : R.A.S.

Caractéristiques de la chambre de captage :

Mode de captage : réseau de drains

Date de l'ouvrage : 1962


Dispositif de traitement des eaux : aucun

Débit capté moyen : 1,25 L/s le 17/07/08

Hameaux et populations desservis :

Ourlette : 8 abonnés

Schéma du captage Ourlette



RESSOURCE

Ubac



1/10 000°
Extrait carte IGN

Etat des lieux :

Périmètre de protection : non

Végétation : R.A.S.

Etat de la chambre de captage : pas de chambre de captage

Caractéristiques de la chambre de captage :

Mode de captage : résurgence

Date de l'ouvrage : 1962

Dispositif de traitement des eaux : aucun

Débit capté moyen : le captage ne dispose pas de chute d'eau permettant la mesure du débit.

Hameaux et populations desservis :

Ourlette : 7 abonnés

