


Gué de Linas



Données administratives	
Commune :	
Villesèque-des-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Château Haut Gléon	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
Travaux post crue 2014	
Règlement d'eau:	
Aucun	
Statut juridique:	
Passage busé	
Eléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	16500
Qualité d'habitat	Bon
Intérêt hydromorphologique	Moyen
Franchissabilité	Franchissable
Linéaire reconnecté (m)	1150
Priorité	—




Fiches obstacle - ROE122096 Gué de Linas

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 122096
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	12/31
Coordonnées GPS	X= 687210.3036
Lambert 93	Y= 6215818.256

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	12	
Type de seuil:	Deversoir- Buses	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):				
Prof. fosse d'appel Hf (m):				
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):				
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue	Presque vide	En partie plein	Plein	



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : l'ouvrage ne présente pas d'incidence hydraulique identifiée lors du passage. Le positionnement en fond de lit limite considérablement l'influence de l'ouvrage sur le cours d'eau.

Incidences hydromorphologiques : aucunes

Incidences écologiques : aucunes

Usages associés

Franchissement routier sur voie privée

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Ouvrage permettant l'accès à des grandes parcelles en vigne. Autrefois, utilisation d'un pont fusible en bois attaché avec des chaines à la rive gauche. Suite aux différentes crues, utilisation d'un pont béton détruit lors de la crue de 2014.