


Gué de Durban



Données administratives	
Commune :	
Durban-Corbières	
Propriétaire/ gestionnaire :	
Commune	
Arrêté préfectoral d'autorisation :	
reconstruction post crue 2014	
Règlement d'eau:	
Non renseigné	
Statut juridique:	
Passage à gué	
Éléments de synthèse	
Distance à la mer (m)	24000
Qualité d'habitat	Moyen
Intérêt hydromorphologique	Faible
Franchissabilité	Franchissable
Linéaire reconnecté (m)	4150
Priorité	—




Fiches obstacle - ROE45565 Gué de Durban

Cours d'eau	La Berre
N° ROE	ROE 45565
Seuil n° (parmi ouvrages ROE de l'aval vers amont)	17/31
Coordonnées GPS	X= 685382.8225
Lambert 93	Y= 6211150.832

Placement du propriétaire concernant la reprise de l'ouvrage:	POUR si maîtrise d'ouvrage publique
Ouvrage inscrit au PLAGEPOMI:	Non

Description de l'ouvrage				
Etat:	Existant	Largeur totale (m)	28	
Type de seuil:	Déversoir	Epaisseur crête:		
Hydrologie jour de visite		Etiage		
Parties potentiellement déversantes	Rive droite --> Rive gauche			
	Partie 1	Partie 2	Partie 3	Partie 4
Hauteur de chute DH (m):				
Prof. fosse d'appel Hf (m):				
Tirant d'eau minimal voie de passage préférentielle H (m):				
Autres éléments impactants:				
Détails et remarques				

Continuité écologique				
Franchissabilité piscicole	Infranchissable	Très selectif	Peu selectif	Franchissable
Voie de reptation effective pour l'anguille				
Espèces cibles:	Barbeau Méridional, Toxostome, Anguille (jaune et civelle)			
Franchissabilité mammifère:	Oui			
Continuité sédimentaire				
Comblement de la retenue		Presque vide	En partie plein	Plein



Incidences de l'ouvrage sur les différentes fonctionnalités du cours d'eau

Incidences hydrauliques : aucune identifiée

Incidences hydromorphologiques : aucune identifiée

Incidences écologiques : observations de *Gyrinus natator* (Gyrin) ou encore de *Lymnæa* (Lymnée) dans le trou d'eau amont. Dans la partie sèche, formation de l'habitat 3250 Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à *Scrophulaire* des chiens et *Glaucière* jaune avec la présence de *Timon lepidus* (Lézard ocellé).

Usages associés

Franchissement routier vers des infrastructures publiques ou accueillant du public

Valeur patrimoniale et/ou sociale des ouvrages

Le passage à gué restauré après la crue de 1999 permet d'accéder au camping, à la station d'épuration, à un lotissement ou encore des vignes