



Généralités**Nom de la source:** Naves**Date de création :****Commune d'implantation :** Mandagout**Lieu-dit:** Naves**Numéro de parcelle :** 82**Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :****X :** 702310 **Y :** 193220 **Z :** 705 m**N° BSS:** 09371X0012/NAVES**Aquifère :****Situation réglementaire**

D.U.P	NON
Débit autorisé	20 m ³ /j

**Traitement****Localisation :** Réservoir « Rouquet »**Type :****Nombre d'analyse non conforme :****Commentaires:****Schéma de fonctionnement****COMPTE-RENDU DE VISITE DU**

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, inaccessible en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture.
Etat général	L'ouvrage est ancien mais il est en bon état.
Génie civil	Bon
Canalisation	Bon
Vannes	Bon
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	4.4 m ³ /h soit 106 m ³ /j
Commentaires	L'hiver, le captage ne fonctionne pas afin d'éviter des problèmes de turbidité.

REPORTAGE PHOTOS

Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable

Commune de : MANDAGOUT

Généralités

Nom de la source: Faysses

Date de création : 2006

Commune d'implantation : Mandagout

Lieu-dit: LES FAYSSSES


Numéro de parcelle: 590

Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :

X : 701843 m Y : 190904 m Z: 586 m

N° BSS:09371X0031/FAYSSE

Aquifère :



Situation règlementaire

D.U.P	OUI
Débit autorisé	

Traitement


Localisation : Réservoir « les Faysses »

Type : filtration et UV

Nombre d'analyse non conforme : NC

Commentaires: RAS

Schéma de fonctionnement



COMPTE-RENDU DE VISITE DU

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, inaccessible en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture en revanche, les huisseries sont en bon état
Etat général	L'ouvrage a été réhabilité il y a 3 à 4 ans, il est en bon état.
Génie civil	Bon
Canalisation	Bon
Vannes	Bon
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.53 m³/h soit 12.7 m³/j
Commentaires	En hiver, le trop plein de la source coule en continu. En période estivale le débit

REPORTAGE PHOTOS





Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable

Commune de :MANDAGOUT

Généralités

Nom de la source: Baumelles

Date de création :

Commune d'implantation : Mandagout


Lieu-dit: Les Baumelles

Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :

X : 704883 m Y : 193591 m Z: 580 m

N° BSS:09371X0026/BOMEL

Aquifère :



Situation réglementaire

D.U.P	NON
Débit autorisé	12 m ³ /j

Traitement

Localisation : Réservoir « Baumelles »

Type :


Nombre d'analyse non conforme :

Commentaires:

COMPTE-RENDU DE VISITE DU

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, accès impossible en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture.
Etat général	moyen
Génie civil	moyen
Canalisation	moyen
Vannes	moyen
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.24 m ³ /h soit 5.76 m ³ /j
Commentaires	Le trop plein coule en continu

Schéma de fonctionnement



REPORTAGE PHOTOS






Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable

Commune de : MANDAGOUT

Généralités

Nom de la source: Rouquet

Date de création :

Commune d'implantation : Mandagout

Lieu-dit: Les Rouquets


Numéro de parcelle: 503

Coordonnées X, Y, Z (Lambert III)

X : 703210 m Y : 192260 m Z: 606 m

N° BSS:09371X0014/ROUQUE

Aquifère :



Situation réglementaire

D.U.P	OUI
Débit autorisé	

Traitement


Localisation : Réservoir « Rouquet »

Type :

Nombre d'analyse non conforme :

Commentaires:

Schéma de fonctionnement



COMPTE-RENDU DE VISITE DU

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, accès difficile en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture et la porte d'accès doit être réhabilitée.
Etat général	L'ouvrage est pas en bon état, la galerie doit être reprise.
Génie civil	moyen
Canalisation	moyen
Vannes	moyen
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.53 m³/h soit 12.7 m³/j
Commentaires	L'ouvrage doit être réhabilité.

REPORTAGE PHOTOS



Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable

Commune de : MANDAGOUT

Généralités

Nom de la source: Roulon

Date de création :

Commune d'implantation : Mandagout


Lieu-dit: Roulon haut

Numéro de parcelle: 506

Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :

N° BSS:

Aquifère :



Situation réglementaire

D.U.P	OUI
Débit autorisé	5 m ³ /j

Traitement


Localisation : Réservoir « Rouquet »

Type :

Nombre d'analyse non conforme :

Commentaires:

Schéma de fonctionnement



COMPTE-RENDU DE VISITE DU

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, accès difficile en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture en revanche les huisseries sont en bon état
Etat général	L'ouvrage a été réhabilité il y a deux ans.
Génie civil	bon
Canalisation	bon
Vannes	bon
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.7 m ³ /h soit 17 m ³ /j
Commentaires	RAS

REPORTAGE PHOTOS




Schéma Directeur d'Alimentation en eau potable

Commune de :MANDAGOUT

Généralités

Nom de la source: Rouas haut

Date de création :

Commune d'implantation : Mandagout

Numéro de Parcelle: 89

Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :

X : 705230 m Y : 193120 m Z: 620 m

N° BSS: 09371X0025/RUAS-H

Aquifère :



Situation réglementaire

D.U.P	NON
Débit autorisé	4 m³/j

Traitement


Localisation : Réservoir « Rouquet »

Type :

Nombre d'analyse non conforme :

Commentaires:

Schéma de fonctionnement



COMPTE-RENDU DE VISITE DU



Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, accès impossible en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture.
Etat général	moyen
Génie civil	moyen
Canalisation	moyen
Vannes	moyen
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.1 m³/h soit 2.5 m³/j
Commentaires	Le hameau du ROUAS rencontre des problèmes quantitatifs.

REPORTAGE PHOTOS



Généralités**Nom de la source:** Rouas bas**Date de création :****Commune d'implantation :** Mandagout**Lieu-dit:** ROUAS**Numéro de Parcelle:** 87**Coordonnées X, Y, Z (Lambert III) :****X :** 705236 m **Y :** 193127 m **Z:** 620 m**N° BSS:** 09371X0024/RUAS-B**Aquifère :****Situation réglementaire**

D.U.P	NON
Débit autorisé	4 m3/j

**Traitement****Localisation :** Réservoir « Rouquet »**Type :****Nombre d'analyse non conforme :****Commentaires:****Schéma de fonctionnement****COMPTE-RENDU DE VISITE DU**

Chemin d'accès	L'accès se fait par un chemin, accès impossible en voiture. Le chemin doit être réhabilité
Sécurité d'accès (porte, portail...)	Il n'y a pas de clôture.
Etat général	moyen
Génie civil	moyen
Canalisation	moyen
Vannes	moyen
Compteur	Il n'y a aucun compteur
Equipements électriques	NC
Mesure de débit par empotement	0.08 m³/h soit 1.9 m³/j
Commentaires	Le hameau du ROUAS rencontre des problèmes quantitatifs.

REPORTAGE PHOTOS