

NOM DE L'OUVRAGE : BASSIN DE RETENTION DE LUBAC

Type d'ouvrage : BASSIN D'INFILTRATION

LOCALISATION

Commune de : LUBAC Date de la visite : 31/01/2024

Adresse : 280d Chemin de la Côte Sainte-Epine, 07610 Lemps

X terrain :	838888.2	Référentiel :	Lambert 93
Y terrain :	6447122.8	Origine Coord. :	SIG
Z terrain :	444.3	Précision :	A

ENVIRONNEMENT

Accès facile :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Propriété terrain :	PRIVE
Entretien des Abords :	MOYEN	Environnement :	LOTISSEMENT
Clôture de l'ouvrage :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Verrouillable :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

EXTRAITS DE PLANS



PHOTO GENERAL DE L'OUVRAGE



DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Fréquence d'entretien

Surface (m²)

Hauteur utile (cm)

Volume utile (m³)

Matériau du bassin

Hauteur max (cm)

Hauteur Min (cm)

Débit de fuite (m³/h)

	TYPE DE RESEAU	ACCESIBILITE	ETAT
Réseau amont 1	<input style="width: 150px;" type="text" value=" EAU PLUVIAL "/>	<input style="width: 150px;" type="text" value=" OUI "/>	<input style="width: 150px;" type="text" value=" BON "/>
Réseau amont 2	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>
Réseau amont 3	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>
Réseau aval	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>
Réseau de fuite	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>

FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

Condition météorologique le jour de la visite

Arrivée d'eaux usées à l'amont ☐ OUI ☒ NON

Arrivée d'eau pluviale à l'amont ☐ OUI ☒ NON

Présence d'eau dans le bassin ☒ OUI ☐ NON

Fréquence de remplissage du bassin

REMARQUES DE L'EXPLOITANT

SYNTHESE

Il s'agit d'un bassin de rétention nouvellement creusé suite à la mise en place d'un réseau eaux pluviales sur le groupement de parcelles situées en amont. Ce bassin a été créé dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement privé.
Un dégrilleur est positionné contre un talus au fond du bassin, sans conduite de départ apparente.