



	COMMUNE DE LEMPS		
	Diagnostic et schéma général d'assainissement		
NOM DE L'OUVRAGE : DO_AMONT_STEP_LEMPS			Charge amont : 99 EH
Type d'ouvrage :	DEVERSOIR D'ORAGE		
LOCALISATION			
Commune de :	LEMPES	Date de la visite:	31/01/2024
Adresse :	Route de la Combe	Année de création:	2011
X terrain :	840041.4	Référentiel :	Lambert 93
Y terrain :	6443497.9	Origine Coord. :	SIG
Z terrain :	336.3	Précision :	A
ENVIRONNEMENT			
Accès facile :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Propriété terrain :	PUBLIC
Entretien des Abords :	MOYEN	Environnement :	FORET
Clôture de l'ouvrage :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Verrouillable	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON clot
EXTRAITS DE PLANS			
			
PHOTO GENERAL DE L'OUVRAGE			
			

CARACTERISTIQUES OUVRAGE

Type de déversoir	LAME DEVERSANTE	Emplacement	TERRAIN BOISE
Type de tampon	FONTE-CIRCULAIRE	Type de regard	PREFABRIQUE BETON DN800
Fréquence d'entretien :	2 fois par semaine		

EQUIPEMENTS

Présence d'un dispositif de mesures :	AUCUN
---------------------------------------	-------

DESCRIPTIF: Le déversoir d'orage (DO) est constitué d'une lame déversante située au bord de la cunette, puis d'une conduite de trop-plein dont l'exutoire est localisé en milieu naturel. Il s'agit du deuxième regard avant la STEP.

Présence d'une échelle :	OUI
--------------------------	-----

Présence d'un clapet Anti-retour :	NON
------------------------------------	-----

ETAT DE L'OUVRAGE

Présence de fissures :	NON
------------------------	-----

Arrivée d'ECP :	OUI
-----------------	-----

Intrusion d'ECP :	NON
-------------------	-----

Présence de dépôt :	OUI
---------------------	-----

Présence de graisse :	NON
-----------------------	-----

Présence d'H2S :	NON
------------------	-----

FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

En temps sec et nappe basse :

Aucun déversement

En temps sec et nappe haute :

Déversements ponctuels

En temps de pluie :

Déversements fréquents

EXUTOIRE

Accès facile :	NON	Etat du milieu naturel	Bon
Milieu récepteur	Ruisseau de la Chèvre		
Rejets observés	OUI	si oui nature:	lingettes, dépôts,...

PHOTOS

Vue extérieure



Vue intérieure



conduite d'arrivée

conduite de trop-plein

conduite de départ



Lame déversante échancrée



Exutoire conduite de trop-plein



Vue de profil

