

Choix des travaux à mettre en œuvre sur les années 2001 et 2002 (années de l'avenant)

COURRIER "ARRIVE"
04 AVR. 2000

Travaux d'aménagement de baignade ou de zone de repos et de loisir

Commune	Lieu-dit	Aménagement proposé	Coût des prestations présentées		Remarques	Coût des prestations à retenir		OUI	NON
			Invest.	Entretien et fonct.		Invest.	Entretien et fonct.		
Beaumont	"sous le Bial"	Aire de repos/pique-nique et sentier de berge	175 000	Entretien	Sentier uniquement	139 500	Entretien	10 000	
Dompmac	"sous le Sapet"	Baignade aménagée	187 000	Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	Sans grand intérêt pour le Syndicat		Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	0 0 0	
Joyeuse	"Petit Rocher"	Baignade aménagée	460 000	Entretien surveillance de la baignade Renouvellement du site	La digue doit être amovible.	460 000	Entretien surveillance de la baignade Renouvellement du site	25 000 35 000 100 000	
Joyeuse	"parc du Petit Rocher"	Aire de repos/Pique-nique/Information	325 000	Entretien Renouvellement du site	R à S	325 000	Entretien Renouvellement du site	25 000 100 000	
Joyeuse	"Moulin Neuf"	Aire de repos et Jeux	1 000 000	Entretien	Revoir le coût	730 500	Entretien	60 000	
Ribes	"les acacias"	Aire de stationnement et baignade aménagée	171 500	Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	Le plan d'eau ne sera pas très profond	51 500	Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	0 0	
Rocles	"Pied de Boeuf"	Aire de stationnement /Repos/ Information	232 000	Entretien	R à S	232 000	Entretien	10 000	
Rocles - Sanilhac	"sources minérales"	Aire de stationnement /Repos	129 000	Entretien	R à S	129 000	Entretien	8 000	
Rosières	"sous le Pont"	Aire de Repos/ Pique-nique	300 000	Entretien Renouvellement du site	R à S	300 000	Entretien Renouvellement du site	20 000 50 000	
Sanilhac	"Lavoute"	Aire de Pique-nique et Baignade aménagée	215 000	Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	Un aménagement sous le croix de Garet semblerait plus approprié au secteur	200 000	Entretien surveillance de la baignade Analyse de la qualité des eaux	18 000 0 0	
Sanilhac	"Lavoute"	Aire de stationnement/ Information	186 000	Entretien	Ne semble pas réalisable sans aménagement de baignade. Voir possibilité sur Garet	186 000	Entretien	18 000	

Choix des travaux à mettre en œuvre sur les années 2001 et 2002 (années de l'avenant)

Travaux hydraulique ou de gestion des transports solides issus de l'étude Hydraulique - Transports solides

Commune	Point sensible	Problème soulevé	Travaux proposés	Importance de l'intervention	Coût (en KF)	Total subvention	OUI	NON
VALGORGE	Confluence Beaume-ruisseau de Chalas à Saint Martin	Basculement du lit de la Beaume de la rive droite à la rive gauche. Inquiétude quant aux habitations.	réouverture du lit original et fermeture du second	Travaux liés à un événement exceptionnel (1992) et ne remettent pas en cause la dynamique des écoulements et du transport pour les crues moyennes	150	40-50%		
VALGORGE	Erosion de berge de rive gauche sous le stade de Mareille	Enrochement mise en place au droit du stade de Mareille emporté lors de la crue de 1997	Enrochement de plus gros calibre en pied de berge, retalutage	Intervention lourde, la possibilité de décaler le stade semble plus acceptable	1000	0%		
VALGORGE	Station d'épuration de Vaigorge	détection d'un point d'érosion sur la berge au droit de la station	Vérification par sondage du sous sol de la station d'épuration, enrochement si nécessaire	Le sondage doit être fait de toute urgence afin d'être sur de l'état du sous sol de la station	100	80%		
LABOULE	Zone perturbée en amont de Charlès	Crainte / fonctionnement du pont, submersion de bâtiments	réouverture du chenal d'écoulement original et fermeture du second, remodelage du lit en zone aval	Intervention résonnée	100	40-50%		
LABOULE	Habitation à la Fenasse	Erosion de berge menaçant une habitation	Protection du talus (mur de béton), enlèvement des gros blocs de diamètre supérieur à 1m présent dans le lit, suppression d'arbre présent au milieu du lit	Erosion de berge très menaçante, intervention urgente / maison	150	0% dans le cadre du Contrat		
LABOULE	Pont-gué de Ribemale	pont fréquemment submergé voir emporté, pont fréquenté	Confortement de l'ouvrage existant	entretien par curage en amont du pont après chaque crue obligatoire, voir si l'ouvrage actuel est assez résistant	200	30%		
ROCLES	habitation de MARCOUX à Salindres	inondation de l'habitation et dégâts matériels lors de la décrue	Réalisation d'un nouvel ouvrage	travaux lourds	1000	?		
SANILHAC/BEAUMONT/RIBES	Confluence Beaume-Drobie	Présence d'un banc important entre le pont des deux Aygues et la confluence avec la Drobie.	Restaurer et entretenir la végétation dans et sur les berges du torrent en amont du pont, vérifier la structure des mur, assurer l'attachement de la partie submersible de la maison	Le Syndicat peut se contenter de faire l'entretien de la végétation, le reste à la charge du propriétaire	PM	0%		
RIBES	Pont des malines	Présence d'un banc important en amont du pont des Malines en rive droite.	Arasement du banc à une hauteur de 2m au dessus du fond du lit (soit 1500 à 2000m3 environ)	Bien s'interroger sur les enjeux de la conservation du banc : absence de désagréments paysager, d'impacte sur le milieu naturel, mais accroissement du débordement et du risque d'érosion	80	Possibilité de carrière		
RIBES/VERNON	Epis en rives droite et gauche - secteur confluence du torrent d'Alune	Epi rive gauche déstabilisé, sa tête plonge dans le lit	Arasement du banc à une hauteur de 2m au dessus du fond du lit (soit 2 à 3000m3)	les enjeux sont les habitations de chassournet et route départementale	120	0%		
RIBES	Confluence avec le torrent d'Alune	Erosion de berge à la confluence (rive droite)	Entretien la végétation de la berge rive gauche, sortir du lit la tête de l'épi de rive gauche	L'entretien de la végétation à été réalisé par l'équipe d'entretien, reste à enlever la tête de l'épi pour éviter la détérioration de la rive		80%		
VERNON	Secteur de l'île de VERNON	Erosion de la terrasse submersible de Chamandre	Aménagement lourd de type merlon, enrochement, lourd de conséquence sur la rive gauche et sur le torrent	Aménagement à éviter		0%		
			Scénario 1 : protection contre l'érosion superficielle de toutes les terres de la plaine (merlon insubmersible de 200m)	Impact lourd	3000	0%		
			Scénario 2 : protection des terres agricoles actuellement exploitées (merlon submersible de 60m)	amélioration de l'écoulement des eaux en période de crues (suppression de l'aire de camping)	1300	20%		
ROSIERES	Secteur de Ribeyre	dépôts et érosion de berges en rive gauche de la Beaume	Scénario 3 : Protection d'une partie des terres agricoles actuellement exploitées sans toucher à l'aire de camping	possibilité d'érosion des terres cultivées au nord du camping sur une bande de 0,6ha, la protection du camping n'est pas assurée	1000	20% à revoir		
			quartier de l'île: entretien de la végétation du ruisseau de l'Ubac	fait par la brigade	PM			
			érosion rive droite en amont du pont sub. Mettant en péril la station de pompage; protection localisée en enrochement de la berge au droit de la station		90	30% ou plus		
			Remodelage du lit sur 300m (largeur 30m), utilisation des matériaux pour créer une pente transversale douce.	intervention légère de remodelage (non efficace pour des crues de type 1992)	300	0%		