

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°1

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mme BERNA GARCIA**

Adresse de l'occupant : **200 rue de La Touche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **881**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **A**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°2

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **OLINGER/ DEBELMAS/ LENDRIEUX**

Adresse de l'occupant : **32 (ancien n°) rue de La Touche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1084**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **A**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°3

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Léon et Irène NEIRINCK**

Adresse de l'occupant : **103 rue de La Touche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **861**

### Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **A**

### Photos :



### Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

### Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°4

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Immeuble Les Glycines A**

Adresse de l'occupant : **201 montée du Chambord**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1241**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°5

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Immeuble Les Glycines B**

Adresse de l'occupant : **231 montée du Chambord**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1241**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°6

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Immeuble Les Glycines C**

Adresse de l'occupant : **261 montée du Chambord**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :


Numéro de parcelle : **1241**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°7

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant :

Adresse de l'occupant : **au fond de l'impasse**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1241**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     Chéneau     1 Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée a mis en évidence une anomalie sur une grille d'eaux pluviales.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°8

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **A. POURRAT**

Adresse de l'occupant : **160 montée du Chambord**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **942**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°9

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Pas de nom**

Adresse de l'occupant : **152 montée du Chambord**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **942**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **C**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°10

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr. VULLO**

Adresse de l'occupant : **195 rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **541**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     2 Chêneaux     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 2 chêneaux.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°11

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Famille CHAMPAGNE-LOMBARD**

Adresse de l'occupant : **293 rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1140**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°12

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **proche de CLEMENTE B.**

Adresse de l'occupant : **Rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **vers 1120**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     Chéneau     1 Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée a mis en évidence une anomalie sur une grille d'eaux pluviales.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°13

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mme RAFTE/ Mr HANROT**

Adresse de l'occupant : **155 rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1133**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°14

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Evelyne et Daniel DI FRUSCIA**

Adresse de l'occupant : **115 rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1132**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°15

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme MOLIN**

Adresse de l'occupant : **82 rue des Traverses de la Romanche**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1130**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **D**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°16

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **P. LIMON**

Adresse de l'occupant : **13 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **849**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°17

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **D. et L. RATAUD**

Adresse de l'occupant : **9 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **846**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°18

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme CAILLET**

Adresse de l'occupant : **5 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **847**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : F

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres :

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°19

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **ARAUJO**

Adresse de l'occupant : **81 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **845**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°20

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **BUISSON**

Adresse de l'occupant : **107 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :


Numéro de parcelle : **843**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : F

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°21

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **FAURE et GERRER**

Adresse de l'occupant : **24 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **853**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : F

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°22

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **P. DIAZ et A. BREMOND**

Adresse de l'occupant : **88 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **854**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiches n°23 et 24

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Communes de Notre-Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme BRUCCI**

Adresse de l'occupant : **92 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **856**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     2 Chéneaux     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 2 chéneaux.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°25

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **PLATEL A.**

Adresse de l'occupant : **96 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **855**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°26

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme LEONE**

Adresse de l'occupant : **152 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :


Numéro de parcelle : **857**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : F

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     2 Chéneaux     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 2 chéneaux.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°27

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme MEAR**

Adresse de l'occupant : **156 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **858**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **F**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## **CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS**

Fiche n°28

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **TAVERNA**

Adresse de l'occupant : **165 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **825**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **G**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres :

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°29

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **BLOND**

Adresse de l'occupant : **361 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **833**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **G**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n° 30

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **ZAMBON**

Adresse de l'occupant : **369 rue des Templiers**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **835**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **G**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     2 Chéneaux     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 2 chéneaux.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°31

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : Immeuble « Le Moulin »

Adresse de l'occupant : 163 rue du Moulin

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : 811

### Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : H

### Photos :



### Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

### Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau. Cependant, il est possible que d'autres chéneaux aient échappé à notre attention (champs visuel restreint) et soient mal raccordés. Des investigations complémentaires sont à prévoir.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°32

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **FROBERT**

Adresse de l'occupant : **264 rue du Moulin**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **809**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : I

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°33

Date d'intervention : 27/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **HORVATH**

Adresse de l'occupant : **377 rue du Moulin**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **795**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : I

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiches n°34 et 35

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Viviane et Roger GIRAUD**

Adresse de l'occupant : **35 allée de la Source**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1307**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **K**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     1 Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau et a mis en évidence une anomalie sur une grille d'eaux pluviales se situant devant l'entrée de Mr et Mme GIRAUD.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°36

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **D. PAGNUCCO et MILESI**

Adresse de l'occupant : **42 allée de la Source**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1088**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **K**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°37

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant :

Adresse de l'occupant : **Route du Troussier**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1348**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : L

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     Chéneau     1 Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée a mis en évidence une anomalie sur une grille d'eaux pluviales.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°38

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant :

Adresse de l'occupant : **Route du Troussier**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1121**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **L**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     Chéneau     Grille EP     Autres : Avaloir

Observations :

Le test à la fumée a mis en évidence une anomalie sur un avaloir.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°39

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **Mr et Mme LARDENOIS**

Adresse de l'occupant : **330 route du Troussier**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1221**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **L**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     2 Chéneaux     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 2 chéneaux.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n° 40

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : ***pas de nom***

Adresse de l'occupant : **443 ou 447, Le Chateau**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **733**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **M**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain

# COOPERATIVE A.T.EAU

## CONTROLE DE CONFORMITE DE RACCORDEMENT DES RESEAUX EAU USEE / EAU PLUVIALE SUR LES COLLECTEURS SEPARATIFS

Fiche n°41

Date d'intervention : 28/11/2013

Lieu de l'intervention : Commune de Notre Dame de Mésage

Maître d'Ouvrage : Commune de Notre Dame de Mésage

Nom de l'occupant : **BARRIELE**

Adresse de l'occupant : **305, Le Chateau**

Nom du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Adresse du propriétaire (si différent de l'occupant) :

Numéro de parcelle : **1046**

Type d'intervention :

Test fumée     Test colorant     Inspection télévisée     Autres :

Point d'injection (plan en annexe) : **N**

Photos :



Anomalies constatées :

Aucune     1 Chéneau     Grille EP     Autres

Observations :

Le test à la fumée s'est avéré positif sur 1 chéneau.

Intervenants A.T.EAU : SALERNO Alexandre et FOGLIANO Romain