

**LES AFFLUENTS DE LA PLAINE
AGRICOLE DE L'OUVÈZE**

PONTS

Pont de Saint Martin	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

Ouvrage totalement envahit par le lierre

Type d'ouvrage : Pont piste

Voie portée : Piste carrossable

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Passerelle du camping	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Passerelle piétonne	Voie portée : Chemin piéton
--------------------------------------	-----------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Traversée busée du camping (1)	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Traversée busée	Voie portée : Chemin camping
----------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Traversée busée du camping (2)	SECTEUR : /	P - 4
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

2 buses (une circulaire et une cadre)

Type d'ouvrage : Traversée busée

Voie portée : Voie camping

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 94	SECTEUR : /	P - 5
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 94
-------------------------------	---------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

--

Interventions :

--

Pont de la RD 51	SECTEUR : /	P - 6
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

Affouillement important à l'aval du pont

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : RD 51

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Blocs maçonnés	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 974	SECTEUR : /	P - 7
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 974
-------------------------------	----------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont du canal d'irrigation	SECTEUR : /	P - 8
Cours d'eau : Ravin du Barsan		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont canal	Voie portée : Canal d'irrigation
-----------------------------	----------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre : 2	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

--

Interventions :

--

Pont du Plan	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : La Tullisse		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

Ancien seuil localisé sous le pont

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : Voie communale

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont du canal	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : La Tulisse		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont canal	Voie portée : Canal d'arrosage
-----------------------------	--------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune


ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 975	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : La Tulisse		
Commune : Vaison la Romaine		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 975
-------------------------------	----------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 7	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : Vallat des Saules		
Commune : Roaix		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 7
-------------------------------	--------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Dalle béton Astaud	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : Vallet des Saules		
Commune : Roaix		

OBSERVATIONS

Dalle longue d'une dizaine de mètres recouvrant le cours d'eau

Type d'ouvrage :

Voie portée :

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Traversée busée	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : Vallet des Saules		
Commune : Roaix		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Traversée busée	Voie portée : Piste carrossable
----------------------------------	---------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 975	SECTEUR : /	P - 4
Cours d'eau : Vallat des Saules		
Commune : Roaix		

OBSERVATIONS

--	--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 975
-------------------------------	----------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont du lotissement	SECTEUR : /	P - 5
Cours d'eau : Vallat des Saules		
Commune : Roaix		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Route du lotissement
-------------------------------	------------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de "Bordel"	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : Rieu de Rasteau		
Commune : Rasteau		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Voie communale
-------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la route de St Roman	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : Rieu de Rasteau		
Commune : Rasteau		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Voie communale
-------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de "la Luminaille"	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : Rieu de Rasteau		
Commune : Rasteau		

OBSERVATIONS

Une buse cadre

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : Voie communale

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont "les Marcells"	SECTEUR : /	P - 4
Cours d'eau : Rieu de Rasteau		
Commune : Rasteau		

OBSERVATIONS

--	--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Voie communale
-------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont "les Girasols" (1)	SECTEUR : /	P - 5
<i>Cours d'eau : Rieu de Rasteau</i>		
<i>Commune : Rasteau</i>		

OBSERVATIONS

Deux buses circulaires

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : Voie communale

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre : 2	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont "les Girasols" (2)	SECTEUR : /	P - 6
<i>Cours d'eau : Rieu de Rasteau</i>		
<i>Commune : Rasteau</i>		

OBSERVATIONS

Une buse cadre

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : Voie communale

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 975	SECTEUR : /	P - 7
<i>Cours d'eau : Rieu de Rasteau</i>		
<i>Commune : Rasteau</i>		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 975
-------------------------------	----------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

--

Interventions :

--

Pont de la RD 7	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : Trignon		
Commune : Sablet / Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 7
-------------------------------	--------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de château Trignon	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : Trignon		
Commune : Sablet / Gigondas		

OBSERVATIONS

--	--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Chemin Vieux de Sablet
-------------------------------	--------------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont du chemin de St André à Sablet (1)	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : Trignon		
Commune : Sablet / Gignondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont carrossable	Voie portée : Piste carrossable
-----------------------------------	---------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont du chemin de St André à Sablet (2)	SECTEUR : /	P - 4
Cours d'eau : Trignon		
Commune : Sablet / Gignondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Chemin de St André à Sablet
-------------------------------	---

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la chapelle St Côte	SECTEUR : /	P - 1
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont carrossable	Voie portée : Piste carrossable
-----------------------------------	---------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

--

Interventions :

--

Pont / Tunnel du village	SECTEUR : /	P - 2
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont / Tunnel	Voie portée : RD 79
--------------------------------	---------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont / Tunnel du tennis	SECTEUR : /	P - 3
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--	--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 80 + Tennis
-------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la Cheminotte	SECTEUR : /	P - 4
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : Voie communale
-------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont de la RD 7	SECTEUR : /	P - 5
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont routier	Voie portée : RD 7
-------------------------------	--------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Beton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux :	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

--

Interventions :

--

Pont de la RD 8	SECTEUR : /	P - 6
Cours d'eau : Limade		
Commune : Vacqueyras		

OBSERVATIONS

3 seuils successifs sous le pont

Type d'ouvrage : Pont routier

Voie portée : RD 8

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :

Pont "les Près"	SECTEUR : /	P - 7
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

OBSERVATIONS

--

Type d'ouvrage : Pont carrossable	Voie portée : Voie communale
-----------------------------------	------------------------------

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

ETAT DU LIT

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

ETAT / ENTRETIEN

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

PHOTO / CROQUIS



Remarques :

Interventions :