

<b>Pont "les Abreuvoirs"</b>	SECTEUR : /	<b>P - 8</b>
Cours d'eau : Limade		
Commune : Gigondas		

**OBSERVATIONS**

--

Type d'ouvrage : Pont carrossable	Voie portée : Piste carrossable
-----------------------------------	---------------------------------

**CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE**

Matériaux :	Maçonnerie	Béton armé	Métal	bois
Radier, parement :	NON	OUI	Matériaux : Béton	
Présence de canalisations :	NON	OUI		
Plusieurs arches :	NON	OUI	Nombre :	
Protection particulière des berges :	Enroch libre	Enroch. liais.	Mur	Aucune

**ETAT DU LIT**

Embâcle :	OUI	NON		
Affouillement :	Abs	Peu	Grand	Dangereux
Encombrement :	Végétation	Galets, Blocs	Atterrissement	Aucun

**ETAT / ENTRETIEN**

Etat général :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat fondements (pîles, parement...) :	B	AB	Mauvais	Très dégradé
Etat du radier :	R.A.S.	Enfoncement	Exhaussement	
Sensible aux embâcles :	OUI	NON		
Possibilité de suppression :	OUI	NON		

**PHOTO / CROQUIS**



Remarques :
-------------

Interventions :
-----------------



**SEUILS**



<b>Seuil de la RD 974</b>	<b>SECTEUR : /</b>	<b>S - 1</b>
<i>Cours d'eau : Ravin du Barsan</i>		
<i>Communes : Vaison la Romaine</i>		

**OBSERVATIONS**

--

**CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE**

<b>Position seuil :</b>	<b>Droit</b>	<b>Biais</b>		
<b>Matériaux :</b>	<b>Naturel</b>	<b>Bois</b>	<b>Béton</b>	<b>Blocs</b>
<b>Vannage :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>Utilisation :</b>	
<b>Dispositif débit réservé :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		
<b>Protection particulière des berges :</b>	<b>Enroch libre</b>	<b>Enroch. liais.</b>	<b>Mur</b>	<b>Aucune</b>

**INTERET PISCICOLE**

<b>Franchissement</b>	<b>Impossible</b>	<b>Temporaire</b>	<b>Possible</b>	
<b>Intérêt</b>	<b>Cache</b>	<b>Fosse</b>	<b>Réoxygénation</b>	
<b>Passé à poisson</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		

**ETAT / ENTRETIEN / IMPACTS**

<b>Etat général</b>	<b>B</b>	<b>AB</b>	<b>Mauvais</b>	<b>Très dégradé</b>
<b>Embâcles</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		
<b>Affouillements</b>	<b>Abs</b>	<b>Peu</b>	<b>Grand</b>	<b>Dangereux</b>
<b>Impact :</b>	<b>Obstruction</b>	<b>Infranchissabilité</b>	<b>Intérêt écolo</b>	<b>Maintien profil</b>
<b>Possibilité de suppression :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		

**PHOTO**



**Remarques :**

--

**Interventions :**

--

<b>Seuil du Trignon</b>	<b>SECTEUR :</b> /	<b>S - 1</b>
<i>Cours d'eau : Trignon</i>		
<i>Commune : Sablet / Gigondas</i>		

**OBSERVATIONS**

--

**CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE**

<b>Position seuil :</b>	<b>Droit</b>	<b>Biais</b>		
<b>Matériaux :</b>	<b>Naturel</b>	<b>Bois</b>	<b>Béton</b>	<b>Blocs</b>
<b>Vannage :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>Utilisation :</b>	
<b>Dispositif débit réservé :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		
<b>Protection particulière des berges :</b>	<b>Enroch libre</b>	<b>Enroch. liais.</b>	<b>Mur</b>	<b>Aucune</b>

**INTERET PISCICOLE**

<b>Franchissement</b>	<b>Impossible</b>	<b>Temporaire</b>	<b>Possible</b>	
<b>Intérêt</b>	<b>Cache</b>	<b>Fosse</b>	<b>Réoxygénation</b>	
<b>Passé à poisson</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		

**ETAT / ENTRETIEN / IMPACTS**

<b>Etat général</b>	<b>B</b>	<b>AB</b>	<b>Mauvais</b>	<b>Très dégradé</b>
<b>Embâcles</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		
<b>Affouillements</b>	<b>Abs</b>	<b>Peu</b>	<b>Grand</b>	<b>Dangereux</b>
<b>Impact :</b>	<b>Obstruction</b>	<b>Infranchissabilité</b>	<b>Intérêt écolo</b>	<b>Maintien profil</b>
<b>Possibilité de suppression :</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>		

**PHOTO**



**Remarques :**

--

**Interventions :**

--





**Assistance Technique :**



**Avec le soutien financier de :**



Région



Provence-Alpes-Côte d'Azur



LE DÉPARTEMENT

---

**Octobre 2011**