


Numéro défaut : DEF\_1

Numéro du générateur associé : G\_1


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	524	NON			



Numéro défaut : DEF\_2

Numéro du générateur associé : G\_8


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	86	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_3

Numéro du générateur associé : G\_8


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
	84	NON			



Numéro défaut : DEF\_4

Numéro du générateur associé : G\_8



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
GRILLE	83	NON			



Numéro défaut : DEF\_5

Numéro du générateur associé : G\_10

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	449	NON			



Numéro défaut : DEF\_6

Numéro du générateur associé : G\_10



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	558	NON			



Numéro défaut : DEF\_7

Numéro du générateur associé : G\_11


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	413	NON			*2



Numéro défaut : DEF\_8

Numéro du générateur associé : G\_11


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
NON RENSEIGNE	0	NON			TROU SUR BORD DE ROUTE



Numéro défaut : DEF\_9

Numéro du générateur associé : G\_11



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
GRILLE	220	OUI	SON	OUI	



Numéro défaut : DEF\_10

Numéro du générateur associé : G\_11

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	OUI	COLORANT	NON	*6 - RESEAU EU PROCHE DE EP



Numéro défaut : DEF\_11

Numéro du générateur associé : G\_11


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
NON RENSEIGNE	0	NON			TROU VERS BOITE DE BRANCHEMENT *2



Numéro défaut : DEF\_12

Numéro du générateur associé : G\_11



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	39	NON			*3



Numéro défaut : DEF\_13

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
GRILLE	0	OUI	SON	NON	RESEAU EU ET EP PROCHE



Numéro défaut : DEF\_14

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_15

Numéro du générateur associé : G\_12


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_16

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	65	NON			



Numéro défaut : DEF\_17

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_18

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			x3



Numéro défaut : DEF\_19

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	63	NON			



Numéro défaut : DEF\_20

Numéro du générateur associé : G\_12



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_21

Numéro du générateur associé : G\_13


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_22

Numéro du générateur associé : G\_13


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_23

Numéro du générateur associé : G\_13


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	200	NON			



Numéro défaut : DEF\_24

Numéro du générateur associé : G\_13


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	198	NON			



Numéro défaut : DEF\_25

Numéro du générateur associé : G\_14


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	303	NON			x4



Numéro défaut : DEF\_26

Numéro du générateur associé : G\_14



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	181	NON			



Numéro défaut : DEF\_27

Numéro du générateur associé : G\_14


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_28

Numéro du générateur associé : G\_16


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	144	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_29

Numéro du générateur associé : G\_16



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	368	NON			



Numéro défaut : DEF\_30

Numéro du générateur associé : G\_17



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	141	NON			



Numéro défaut : DEF\_31

Numéro du générateur associé : G\_17



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
NON RENSEIGNE	358	NON			TROU SUR TROTTOIR



Numéro défaut : DEF\_32

Numéro du générateur associé : G\_17


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	227	NON			



Numéro défaut : DEF\_33

Numéro du générateur associé : G\_17



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	168	NON			ROBINET SUREMENT RACCORDE AU PLUVIAL / x2



Numéro défaut : DEF\_34

Numéro du générateur associé : G\_18


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	205	NON			



Numéro défaut : DEF\_35

Numéro du générateur associé : G\_18


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	16	NON			



Numéro défaut : DEF\_36

Numéro du générateur associé : G\_18



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	53	NON			



Numéro défaut : DEF\_37

Numéro du générateur associé : G\_19



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
GRILLE	0	OUI	COLORANT	NON	RESEAU EU ET EP PROCHE



Numéro défaut : DEF\_38

Numéro du générateur associé : G\_20

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			*2



Numéro défaut : DEF\_39

Numéro du générateur associé : G\_20



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_40

Numéro du générateur associé : G\_20

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_41

Numéro du générateur associé : G\_20



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	167	NON			



Numéro défaut : DEF\_42

Numéro du générateur associé : G\_20


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	165	NON			



Numéro défaut : DEF\_43

Numéro du générateur associé : G\_21




TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
NON RENSEIGNE	0	NON			TROU SUR TROTTOIR



Numéro défaut : DEF\_44

Numéro du générateur associé : G\_22


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	426	NON			x2



Numéro défaut : DEF\_45

Numéro du générateur associé : G\_23



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	329	NON			



Numéro défaut : DEF\_46

Numéro du générateur associé : G\_24


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	26	NON			



Numéro défaut : DEF\_47

Numéro du générateur associé : G\_24


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_48

Numéro du générateur associé : G\_24



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_49

Numéro du générateur associé : G\_24



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_50

Numéro du générateur associé : G\_24



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	322	NON			



Numéro défaut : DEF\_51

Numéro du générateur associé : G\_25



TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	112	NON			



Numéro défaut : DEF\_52

Numéro du générateur associé : G\_25

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_53

Numéro du générateur associé : G\_25


TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	116	NON			



Numéro défaut : DEF\_54

Numéro du générateur associé : G\_25

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	0	NON			



Numéro défaut : DEF\_55

Numéro du générateur associé : G\_26

TYPE_SORTI	NUM_PARCEL	TEST	TYPE_TEST	CONFIRME	COMMENT
TOITURE	159	NON			

