

Schéma directeur d'assainissement

Carte de localisation des propositions de travaux - Chezenas

Légende

Défauts principaux structurels	Tronçon ITV
déformation, fissures, effondrement	Fiche regard
Dégradations de surface: Réparation défectueuse	EP
Branchement pénétrant: Raccordement défectueux	EU
perte étanchéité	UN
Défauts principaux fonctionnels	Eaux pluviales
Racine	Eaux usées
Infiltration	Unitaire
Entrée de terre	DO
Dépôts adhérents: Dépôts	PR
	STEP

Réalisé par D. DALOZ Vérifié par D. CAMUZET

Date	Version	Modifications
29/09/2017	Version 0	

IRH
Ingénieur Conseil

IRH Ingénieur Conseil

Z.I. Chaponnay Sud
Par d'affaires de la Vallée de l'Isère
100, rue Louis Labrousse
38070 Chaponnay
Tél : 04 78 52 17 42 - Fax : 04 78 52 16 76
www.groupeirh.com

Echelle : 1/1 000

Annexe 3

