

Schéma directeur d'assainissement

Carte de localisation des propositions de travaux - Chezenas

Légende

Defauts principaux structurels

- ⚡ déformation, fissures, effondrement
- ✓ Dégradations de surface; Réparation défectueuse
- ⚡ Branchement pénétrant; Raccordement défectueux
- 💧 perte étanchéité

Defauts principaux fonctionnels

- 🔍 Racine
- 👉 Infiltration
- 🌳 Entrée de terre
- 📦 Dépôts adhérents; Dépôts

Fiche regard

- 🟡 Tronçon ITV
- EP
- EU
- UN
- ➡ Eaux pluviales
- ➡ Eaux usées
- ➡ Unitaire
- ▲ DO
- PR
- STEP

Échelle : 1/1 000

Annexe 3

IRH Ingénieur Conseil

Réalisé par D. DALOZ Vérifié par D. CAMUZET

Date	Version	Modifications
29/09/2017	Version 0	
15/03/2018	Version 1	

Z.I. Chaponey Sud
Parallèle de la Vallée de l'Ozon
130, rue Louis Sabatier
69070 Chaponey
Tél. 04 78 02 11 42 - Fax. 04 78 02 16 76
www.groupeirh.fr

