



**COMMUNE DE GROSPIÈRRES**  
**RESEAU SUD - LE ROURET**

**DIAGNOSTIC DES RESEAUX**  
**D'ASSAINISSEMENT**

0	13/2013	Primitif/édition
1		CR
2		MAJ
3		
4		
5		
6		

**VILLAGE DE GROSPIÈRRES (Comps et Rouret)**

Échelle: 1/1500

N° d'ordre: MR 2015

Feuille N°: 6

Résultats du passage caméra



**LEGENDE**

- DEFAUTS DETACHETE**  
Des parties de pipeline ont été retirées et des raccords de terre ont été réalisés (voir les photos de terrain et le plan de branchement individuel, futur).
- REGARD NON ETANCHE**  
JOINTS DEFECTUEUX  
PERFORATION/ECLAIRAGE  
EMBOÛTEMENT NON ETANCHE
- DEFAUTS D'ENCOMBREMENT**  
Ces défauts limitent le capacité hydraulique des conduites, et tendent à multiplier les zones de stagnation des effluents, et tendent à compromettre l'efficacité des systèmes de traitement des eaux usées.  
BRANCHEMENT INSUFFISANT  
CONCRETION  
STAGNATION D'EAU
- DEFAUTS STRUCTURANTS**  
La structure des conduites est fragilisée et risque d'échouer à un effacement
- ESSAIS:**  
FISSEURES MULTIPLES  
FISSEURES CIRCULAIRES  
FISSEURE LONGITUDINALE  
DEGRADATION DU REVÊTEMENT
- SECTEUR REALISE AU PASSAGE CAMERA**
- SECTEUR PROPOSE AU PASSAGE CAMERA**
- INSPECTION IMPOSSIBLE, TROMBON INACCESSIBLE**
- REGARD COUVERT**

