

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838827.496439 6468172.847989

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_0


Type: EU

Tampon étanche: OUI



Présence d'echelons: NON
Etat de la cunette: BON
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: MOYEN
Présence de racine: AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022015533703UOFUG	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0		2015022410040599LFWLY
2015022015533703UOFUG	EU	DEPART	200	PVC	1.27	0		2015022410043373JDUJV
2015022015533703UOFUG	EU	ARR 2	200	PVC	1.27	0		2015022410044935SMESF

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838816.597533 6468204.481399

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON


Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_3


Type: EU

Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: NON Etat de la cunette: BON Etat de la cheminée: BON Présence d'ECP: AUCUN Présence de mise en charge: MOYEN Présence de dépôt: AUCUN Présence de racine: AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022015533703FGXEC	EU	DEPART	160	PVC	0.9	0		2015022410112466YSJYK
2015022015533703FGXEC	EU	ARR 1	160	PVC	0.9	0		2015022410120863HASHT

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838720.540982 6468300.628953

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON



Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_9

Type: EU

Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: NON Etat de la cunette: BON Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN Présence de mise en charge: AUCUN Présence de dépôt: FAIBLE Présence de racine: AUCUN

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022015533703WSNHZ	EU	DEPART	200	PVC	1.2	0		2015022410410386LRLRK

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838773.225369 6468295.972746

NUMERO DU REGARD:

REG_10

Type: EU



Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	MOYEN	FAIBLE	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-------	--------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022015533703EDSXQ	EU	DEPART	200	PVC	1.4	0		2015022410350902PJAPB
2015022015533703EDSXQ	EU	ARR 1	200	PVC	1.4	0		2015022410352706ICTIU

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838851.626793 6468220.876756

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_13

Type: EU



Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: OUI
Etat de la cunette: BON
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: FAIBLE
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: MOYEN
Présence de racine: AUCUN

OUI	BON	BON	FAIBLE	AUCUN	MOYEN	AUCUN
-----	-----	-----	--------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022015533703UVHDK	EU	DEPART	200	PVC	1.32	0		2015022410184958PVPVO
2015022015533703UVHDK	EU	ARR 1	200	PVC	1.32	0		2015022410191732KKUPU
2015022015533703UVHDK	EU	ARR 2	200	PVC	1.32	0		2015022410193092RXXQ



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840202.09779 6468637.464944

NUMERO DU REGARD:


REG_16

Type: EU

Environnement: CHAMP


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: OUI
Etat de la cunette: BON
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022408531144BVMBO	EU	DEPART	200	BETON	1.8	1		2015022408574067MGXMY

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838852.458758 6468152.157139

NUMERO DU REGARD:

REG_19

Type: EU



Environnement: STATION DE TRAITEMENT


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022409270338AUMAN	EU	DEPART	160	PVC	1.16	0		2015022409312187DXODQ
2015022409270338AUMAN	EU	ARR 1	160	PVC	1.16	0		2015022409333691UOFUG
2015022409270338AUMAN	EU	ARR 2	160	PVC	1.16	0		2015022409340412JDVJW
2015022409270338AUMAN	EU	ARR 3	160	PVC	1.16	0		2015022409342783CWNCO

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
838885.245236 6468200.988063

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON



Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_21


Type: EU

Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons:	Etat de la cunette:	Etat de la cheminée:	Présence d'ECP:	Présence de mise en charge:	Présence de dépôt:	Présence de racine:
----------------------	---------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015022409431637PIAPB	EU	DEPART	200	PVC	2.1	0		2015022409460590PJAPC
2015022409431637PIAPB	EU	ARR 1	200	PVC	2.1	0		2015022409463627UUEZF

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840353.640083 6468586.001933

Environnement: CHAMP

Etat du tampon: BON


Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_28


Type: EU

Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	NON RENSEIGNE		NON RENSEIGNE	AUCUN
-----	-----	-----	---------------	--	---------------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
-----------	------	------	------	-----	------	--------	---------	-----------------

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840248.025611 6468546.527161

NUMERO DU REGARD:

REG_31

Type: EU

Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	MOYEN	AUCUN		MOYEN	AUCUN
-----	-------	-------	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020310473089UOGUH	EU	DEPART	200	BETON	2.95	0		2015020310521900OIZOA
2015020310473089UOGUH	EU	ARR 1	200	BETON	2.75	0		2015020310530504ZGZFY
2015020310473089UOGUH	EU	ARR 2	200	BETON	2.95	0		2015020310533519UNFTG



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840235.290812 6468549.223399

NUMERO DU REGARD:

REG_33

Type: EU




Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MAUVAIS	MOYEN	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	-------	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020310565571ICTIU	EU	DEPART	200	BETON	2.6	0		2015020311004020IBTIU
2015020310565571ICTIU	EU	ARR 1	200	BETON	2.6	0		2015020311011567VPHVI
2015020310565571ICTIU	EU	ARR 2	200	NON RENSEIGNE	2.6	0		2015020311014316TZSYR

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840339.811034 6468348.766916

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

NUMERO DU REGARD:

REG_37

Type: EU



Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: OUI
Etat de la cunette: BON
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020311100485MTMSL	EU	DEPART	200	BETON	2.7	1		2015020311131170MFXLY
2015020311100485MTMSL	EU	ARR 1	200	BETON	2.7	0		2015020311135764OUNTM
2015020311100485MTMSL	EU	ARR 2	200	BETON	2.7	0		2015020311141852NTMSL



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840409.508062 6468196.128186

NUMERO DU REGARD:

REG_40

Type: EU

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN



Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020311211793BUMAN	EU	DEPART	200	PVC	2.65	0		2015020311234514WQHWJ
2015020311211793BUMAN	EU	ARR 1	200	PVC	2.65	0		2015020311241178YFYEX



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840573.611048 6468099.704864

NUMERO DU REGARD:

REG_46

Type: EU

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN



Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020311435839TZSZS	EU	DEPART	200	PVC	1.4	0		2015020311465584JDVJW
2015020311435839TZSZS	EU	ARR 1	200	PVC	1.4	0		2015020311472279LFWLX



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840691.139583 6468014.189924

NUMERO DU REGARD:

REG_53

Type: EU


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020313123372GARGT	EU	DEPART	200	PVC	2.35	0		2015020313211189PIAPB
2015020313123372GARGT	EU	ARR 1	200	PVC	1.2	0		2015020313214371ICTIU
2015020313123372GARGT	EU	ARR 2	160	NON RENSEIGNE	2.34	0	CHASSE EAU	2015020313220725OHZNA
2015020313123372GARGT	EU	ARR 3	200	PVC	2.35	0		2015020313230099JDUJV



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840553.387123 6467763.437171

NUMERO DU REGARD:

REG_62

Type: EU




Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILISABLE	MOYEN	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
----------------	-------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020313520171KEVKX	EU	DEPART	160	PVC	1.27	0		2015020313545342XQIXJ

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840713.221033 6467988.548366

NUMERO DU REGARD:

REG_63

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020314024316XDWCV	EU	DEPART	200	PVC	1.24	0		2015020314073666LRLRK
2015020314024316XDWCV	EU	ARR 1	100	PVC	1.2	0	ARRIVEE REFOULEMENT	2015020314080809MSLRK



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840715.37609 6467963.300937

NUMERO DU REGARD:

REG_64

Type: EU


Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	IMPORTANT
-----	-----	-----	-------	--	-------	-----------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020314151953UATZS	EU	DEPART	200	PVC	3.04	0		2015020314201342DJJC
2015020314151953UATZS	EU	ARR 1	200	PVC	3.04	0		2015020314204459JJUOU



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840662.2066 6467912.729553

NUMERO DU REGARD:

REG_67

Type: EU




Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILISABLE	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
----------------	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020314420541TATZS	EU	DEPART	200	PVC	2.25	0		2015020314440939LFWLX
2015020314420541TATZS	EU	ARR 1	200	PVC	2.24	0		2015020314443329PVOUN

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840588.376939 6467695.597477

NUMERO DU REGARD:

REG_73

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020314585304UVNUR	EU	DEPART	200	PVC	2.53	0		2015020315005331WCVBU
2015020314585304UVNUR	EU	ARR 1	200	PVC	2.53	0		2015020315012254SYRXQ



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840594.082234 6467653.536118

REG_76

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020315091222KRKQJ	EU	DEPART	200	PVC	1.08	0		2015020315113748CWNCO
2015020315091222KRKQJ	EU	ARR 1	200	PVC	1.08	0		2015020315121237UBUAT



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

REG_80

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840181.055066 6468564.837213

Type: EU

Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	BON	BON	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020315324932SLDRE	EU	DEPART	200	BETON	1.5	0		2015020315355343EKDJC
2015020315324932SLDRE	EU	ARR 1	200	BETON	1.2	0		2015020315362256SZSYR
2015020315324932SLDRE	EU	ARR 2	200	BETON	1.5	0		2015020315374756TMESF



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840179.262055 6468555.573321

NUMERO DU REGARD:

REG_81

Type: EU



Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN

Tampon étanche: NON

Présence d'échelons:

Etat de la cunette:

Etat de la cheminée:


Présence d'ECP:

Présence de mise en charge:

Présence de dépôt:

Présence de racine:

NON	MOYEN	MAUVAIS	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	-------	---------	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020315400732LRKRK	EU	DEPART	200	BETON	0.6	0		2015020315452509XXHCI
2015020315400732LRKRK	EU	ARR 1	200	BETON	0.62	0		2015020315454989KDVJW

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840139.874819 6468549.728666

NUMERO DU REGARD:

REG_82

Type: EU




Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MAUVAIS	MAUVAIS	IMPORTANT		MOYEN	AUCUN
-----	---------	---------	-----------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020316081862ICTIV	U	DEPART	200	BETON	2.05	0		2015020316141805TZSZS
2015020316081862ICTIV	U	ARR 1	200	BETON	1.6	0		2015020316145031YEXDW
2015020316081862ICTIV	U	ARR 2	200	BETON	2.05	0		2015020316151768PIAOB

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840119.554023 6468530.00554

NUMERO DU REGARD:

REG_83

Type: EU

Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: NON RENSEIGNE



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: NON

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILISABLE	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
----------------	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020316173802GMGMF	U	DEPART	200	BETON	1.65	0		2015020316205897DEWDA
2015020316173802GMGMF	U	ARR 1	200	BETON	1.65	0		2015020316215368JJTOT
2015020316173802GMGMF	U	ARR 2	200	PVC	1.5	0		2015020316222523HBTHU



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840091.46351 6468502.512697

NUMERO DU REGARD:

REG_84

Type: EU

Environnement: RIVIERE

Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN



Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MOYEN	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020316250099RKCQD	U	DEPART	200	BETON	2.4	0		2015020316291514PVOVO
2015020316250099RKCQD	U	ARR 1	250	PVC	0.8	0		2015020316294119XXHCH
2015020316250099RKCQD	U	ARR 2	200	BETON	2.32	0		2015020316300284HNNHG



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840011.973335 6468432.884085

NUMERO DU REGARD:

REG_87

Type: EU

Environnement: BORD DE ROUTE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN		MOYEN	AUCUN
-----	---------	---------	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020316404542NTMSL	U	DEPART	200	BETON	1.3	0		2015020316425856VBVBU
2015020316404542NTMSL	U	ARR 1	200	BETON	1.3	0		2015020316432711JQJPI



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840303.009598 6468335.958393

NUMERO DU REGARD:

REG_100

Type: EU

Environnement: TROTTOIR

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MOYEN	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020408285837QJBPC	U	DEPART	200	PVC	2.72	0		2015020408313801GZRGS
2015020408285837QJBPC	U	ARR 1	200	PVC	2.7	0		2015020408320116QKQCQD



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840281.251385 6468274.777635

NUMERO DU REGARD:

REG_101

Type: EU


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020408394055UOFUG	U	DEPART	200	PVC	2.67	2		2015020408422116KQJPI
2015020408394055UOFUG	U	ARR 1	200	PVC	2.67	0		2015020408431526AGAGZ



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840307.534381 6468188.385452

NUMERO DU REGARD:


REG_103

Type: EU

Environnement: VOIRIE



Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020408472032LEWLX	U	DEPART	200	PVC	2.32	0		2015020408491803QJBQC
2015020408472032LEWLX	U	ARR 1	200	PVC	2.32	0		2015020408494308HBSHT
2015020408472032LEWLX	U	ARR 2	200	PVC	2.13	0		2015020408500252AULAM

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840373.742741 6468000.49513

NUMERO DU REGARD:

REG_108

Type: EU




Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020409004570GMFLE	U	DEPART	200	PVC	1.93	0		2015020409024186KEVKW
2015020409004570GMFLE	U	ARR 1	200	PVC	1.93	0		2015020409030489XQIWJ
2015020409004570GMFLE	U	ARR 2	200	PVC	1.91	0		2015020409032614XRJXK

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840282.767637 6467966.834341

NUMERO DU REGARD:

REG_112

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MAUVAIS	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	---------	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020409092209ZTKZM	U	DEPART	200	PVC	1.13	0		2015020409115469QQAVA
2015020409092209ZTKZM	U	ARR 1	200	PVC	1.13	0		2015020409121454UOFUH



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840427.942691 6467886.389438

NUMERO DU REGARD:

REG_116

Type: EU



Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020409220122PVPVO	U	DEPART	200	PVC	1.58	0		2015020409242871LFWLX
2015020409220122PVPVO	U	ARR 1	200	PVC	1.58	0		2015020409244980FZQFS

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840461.259207 6467755.084093

NUMERO DU REGARD:

REG_118

Type: EU


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: OUI
Etat de la cunette: BON
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

OUI	BON	BON	AUCUN	AUCUN	AUCUN	AUCUN
-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020409291141TNETF	U	DEPART	200	PVC	1.4	0		2015020409334996WPHWI
2015020409291141TNETF	U	ARR 1	200	PVC	1.4	0		2015020409343265FFPKQ
2015020409291141TNETF	U	ARR 2	200	PVC	1.4	0		2015020409344932FLEKD



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
839956.143807 6468523.827191

NUMERO DU REGARD:


REG_128

Type: EU

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MAUVAIS	BON	IMPORTANT		AUCUN	AUCUN
-----	---------	-----	-----------	--	-------	-------



ID_UNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020410212687YSJYL	U	DEPART	200	PVC	1.42	2		2015020410241696JCUJV

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840119.059524 6468552.125132

NUMERO DU REGARD:

REG_131

Type: EU

Environnement: VOIRIE


Etat du tampon: BON

Type du tampon: PLEIN



Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020410331641SLDRE	EU	DEPART	200	PVC	2.87	2		2015020410360108HBTHU
2015020410331641SLDRE	EU	ARR 1	200	PVC	2.87	0		2015020410362969YEXEX



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840099.400948 6468598.547535

NUMERO DU REGARD:

REG_134

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	BON	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
-----	-----	-----	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020410424011MFXMY	EU	DEPART	200	PVC	2.21	0		2015020410442155EKDJC
2015020410424011MFXMY	EU	ARR 1	200	PVC	2.21	0		2015020410444495NHYNA
2015020410424011MFXMY	EU	ARR 2	200	PVC	2.21	0		2015020410450096YEXDW



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840072.962255 6468659.307434

NUMERO DU REGARD:

REG_161

Type: EU

Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'echelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON	MAUVAIS	MOYEN	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	-------	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020411234834VPHVI	U	DEPART	0	BETON	0.66	0		2015020411265461KLCJH



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840047.360101 6468706.615163

NUMERO DU REGARD:

REG_162

Type: EU




Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: NON
Etat de la cunette: MAUVAIS
Etat de la cheminée: MAUVAIS
Présence d'ECP: IMPORTANT
Présence de mise en charge: IMPORTANT
Présence de dépôt: IMPORTANT
Présence de racine: AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	IMPORTANT	IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	---------	-----------	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020411295548ZSKZL	U	DEPART	300	BETON	0.71	1	A CURER	2015020411344141SBOFA
2015020411295548ZSKZL	U	ARR 1	300	BETON	0.71	0		2015020411352824JJUOU

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT


COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840033.452316 6468839.327196

NUMERO DU REGARD:

REG_171

Type: EU




Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILISABLE	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN		FAIBLE	AUCUN
----------------	---------	---------	-------	--	--------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020413255220LEWLX	U	DEPART	0	INDETERMINE	1.7	1		2015020413301432WCVBU
2015020413255220LEWLX	U	ARR 1	400	BETON	1.45	0		2015020413310958JCUIV

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840006.320436 6468858.411072

NUMERO DU REGARD:


REG_175

Type: EU

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE


Etat du tampon: CORROSION AVANCEE

Type du tampon: GRILLE Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: NON
Etat de la cunette: MAUVAIS
Etat de la cheminée: MAUVAIS
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: AUCUN
Présence de dépôt: IMPORTANT
Présence de racine: AUCUN

NON	MAUVAIS	MAUVAIS	AUCUN	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	---------	-------	-------	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020413450404UNFTG	U	DEPART	0	INDETERMINE	0.95	0		2015020413474316HASHT
2015020413450404UNFTG	U	ARR 1	0	INDETERMINE	0.95	0		2015020413482080ZTKZL
2015020413450404UNFTG	EP	ARR 2	300	PVC	0.65	0		2015020413490598AULAM

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840026.764588 6468877.547749

NUMERO DU REGARD:

REG_177

Type: EU

Environnement: ESPACE PUBLIC

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MAUVAIS	BON	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	-----	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020413550538GARGS	U	DEPART	300	BETON	3.7	0		2015020413573500DXODQ
2015020413550538GARGS	U	ARR 1	300	BETON	3.7	0		2015020413581995QKBQC



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840056.12334 6468855.5584

NUMERO DU REGARD:

REG_178

Type: EU


Environnement: ESPACE PUBLIC

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MAUVAIS	BON	AUCUN		MOYEN	AUCUN
-----	---------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020414003586YSJK	U	DEPART	500	BETON	4.05	0		2015020414032250EYPEQ
2015020414003586YSJK	U	ARR 1	500	BETON	4.05	0		2015020414042907VPGVI
2015020414003586YSJK	U	ARR 2	500	BETON	4.05	0		2015020414045299QWQWP



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
839947.018888 6468870.699555

NUMERO DU REGARD:

REG_187

Type: EU


Environnement: VOIRIE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION



Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

NON UTILISABLE	MOYEN	MAUVAIS	AUCUN		AUCUN	AUCUN
----------------	-------	---------	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020414245004YEXDW	U	DEPART	250	BETON	1.25	1		2015020414270048OIZOB
2015020414245004YEXDW	U	ARR 1	250	BETON	1.25	0		2015020414273235SYSJYL



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

REG_191

COORDONNEES EN LAMBERT 93


E N
839936.233454 6468936.412147

Type: EU

Environnement: FRICHE


Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI



Présence d'échelons: NON
Etat de la cunette: MAUVAIS
Etat de la cheminée: BON
Présence d'ECP: AUCUN
Présence de mise en charge: IMPORTANT
Présence de dépôt: AUCUN
Présence de racine: AUCUN

NON	MAUVAIS	BON	AUCUN	IMPORTANT	AUCUN
-----	---------	-----	-------	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020414402601EKDKD	U	DEPART	500	BETON	2.8	0		2015020414424031OUNTMTM
2015020414402601EKDKD	U	ARR 1	400	BETON	2.8	0		2015020414431676AULAN

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840009.987467 6468932.635848

REG_200

Type: EU




Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	BON	MOYEN	AUCUN		IMPORTANT	AUCUN
-----	-----	-------	-------	--	-----------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020415152992TTDYD	EU	DEPART	200	PVC	1.45	0		2015020415173646OIZOA
2015020415152992TTDYD	U	ARR 1	100	PVC	1.25	0		2015020415183217ATLZM
2015020415152992TTDYD	U	ARR 2	200	PVC	1.45	0		2015020415185763DDNIN

COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840161.296581 6468770.778573

NUMERO DU REGARD:

REG_203

Type: EU

Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION


Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MOYEN	BON	AUCUN		AUCUN	AUCUN
-----	-------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020415424461XEXDW	EU	DEPART	250	BETON	3.23	0		2015020415445915EKDJC
2015020415424461XEXDW	EU	ARR 1	250	BETON	3.23	0		2015020415453317YYIDJ



COMMUNE DE PEYRAUD

DIAGNOSTIC DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT

NUMERO DU REGARD:

REG_206

COORDONNEES EN LAMBERT 93

E N
840261.936588 6468717.489806

Type: EU


Environnement: CHEMIN NON GOUDRONNE

Etat du tampon: LEGERE CORROSION

Type du tampon: PLEIN Tampon étanche: OUI

Présence d'échelons: Etat de la cunette: Etat de la cheminée: Présence d'ECP: Présence de mise en charge: Présence de dépôt: Présence de racine:

OUI	MOYEN	BON	AUCUN		MOYEN	AUCUN
-----	-------	-----	-------	--	-------	-------



IDUNIQUE	TYPE	CANA	DIAM	MAT	PROF	NB_BRT	COMMENT	ID_INTERVENTION
2015020415521263LSLRK	EU	DEPART	250	BETON	3.35	0		2015020415572443HNGMF
2015020415521263LSLRK	EU	ARR 1	250	BETON	3.35	0		2015020415574700PWPVO

