



Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Molières sur Cèze	Localisation	Av Pasteur
Date de l'intervention	27/08/2020	Période	journée

Localisation de la fuite



Conduite	fonte	Diamètre	Ø 80 mm
----------	-------	----------	---------

Matériel utilisé :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Corrélateur acoustique | <input checked="" type="checkbox"/> Unité d'écoute au sol et en prise directe |
|---|---|

Résultat des investigations

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Absence de fuite | <input type="checkbox"/> Fuite sur conduite principale | <input checked="" type="checkbox"/> Fuite sur branchement |
| <input type="checkbox"/> Fuite sur organe | <input type="checkbox"/> Autre : | |

Commentaire :


fuite sur branchement du poteau incendie - terre très humide dans la bouche à clé

Positionnement de la fuite





Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Molières sur Cèze	Localisation	Cité du Perret
Date de l'intervention	27/08/2020	Période	journée

Localisation de la fuite

Conduite	fonte	Diamètre	Ø 50 mm
----------	-------	----------	---------

Matériel utilisé :

<input type="checkbox"/> Corrélateur acoustique	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'écoute au sol et en prise directe
---	---

Résultat des investigations

<input type="checkbox"/> Absence de fuite	<input checked="" type="checkbox"/> Fuite sur conduite principale	<input type="checkbox"/> Fuite sur branchement
<input type="checkbox"/> Fuite sur organe	<input type="checkbox"/> Autre :	

Commentaire :


Présence de fuite avérée, bruit diffus >>> positionnement exact de la fuite pouvant être légèrement impacté - validation par corrélateur impossible (absence de vanne encadrant la fuite)

Positionnement de la fuite



Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Molières sur Cèze	Localisation	La Luxcérière et Boisson
Date de l'intervention	27/08/2020	Période	journée

Localisation de la fuite



Conduite	PVC	Diamètre	Ø 110 mm
----------	-----	----------	----------

Matériel utilisé :

<input checked="" type="checkbox"/> Corrélateur acoustique	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'écoute au sol et en prise directe
--	---

Résultat des investigations

<input type="checkbox"/> Absence de fuite	<input checked="" type="checkbox"/> Fuite sur conduite principale	<input type="checkbox"/> Fuite sur branchement
<input type="checkbox"/> Fuite sur organe	<input type="checkbox"/> Autre :	

Commentaire :

Positionnement de la fuite





Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Molières sur Cèze	Localisation	rue jean baptiste Dumas
Date de l'intervention	27/08/2020	Période	journée

Localisation de la fuite



Conduite	PVC	Diamètre	Ø 90 mm
----------	-----	----------	---------

Matériel utilisé :

<input checked="" type="checkbox"/> Corrélateur acoustique	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'écoute au sol et en prise directe
--	---

Résultat des investigations

<input type="checkbox"/> Absence de fuite	<input checked="" type="checkbox"/> Fuite sur conduite principale	<input type="checkbox"/> Fuite sur branchement
<input type="checkbox"/> Fuite sur organe	<input type="checkbox"/> Autre :	


Commentaire :

Positionnement de la fuite





Objet de l'intervention :	Recherche de fuite		
Commune	Molières sur Cèze	Localisation	La Granerie et Péret
Date de l'intervention	04/09/2020	Période	journée

Localisation de la fuite

Conduite	PVC	Diamètre	Ø 90 mm
----------	-----	----------	---------

Matériel utilisé :

<input checked="" type="checkbox"/> Corrélateur acoustique	<input checked="" type="checkbox"/> Unité d'écoute au sol et en prise directe
--	---

Résultat des investigations

<input type="checkbox"/> Absence de fuite	<input type="checkbox"/> Fuite sur conduite principale	<input checked="" type="checkbox"/> Fuite sur branchement
<input type="checkbox"/> Fuite sur organe	<input type="checkbox"/> Autre :	Après compteur

Commentaire :

Fuite après compteur très probable: à plusieurs moments de la journée le compteur tournait de manière régulière. L'index relevé le 4/09/2020 était de 893 m³. Vérifier auprès du propriétaire qu'aucune installation ne tire de l'eau en continu, recherche de fuite à réaliser en partie privative.

Positionnement de la fuite