



Investigations à réaliser sur la conduite en acier
DN125 afin d'expliquer les faibles débits au niveau
de l'hydrant n°3

Coût estimé (€ HT)	PM

Renforcement du réseau

Vérification du diamètre PVC63 avenue de Servian.
S'il s'agit d'un PVCØ63 la conduite sera à renforcer en fonte
DN100 sur 65 ml

Coût estimé (€ HT)	23 000

- Légende**
- Réseau existant**
- Réservoir
- Borne incendie**
- Essai à 30m³/h à 1bar
 - Essai à 60m³/h à 1bar
- Vanne**
- Fermée
 - Ouverte
- Canalisation**
- Canalisation
- Zones couverte/non couverte par la défense incendie**
- Zone couverte
 - Zone non couverte
- Aménagements liés à la défense incendie :**
- Implantation d'hydrant
 - Implantation de bache souple
 - Parcelles couvertes apres renforcement de la DI
 - Renforcement du réseau
 - Investigations à réaliser