

Localisation :	Avenue des Valérianes	0130
Type de réseau :	Eaux Usées	

Positionnement / Description Générale :	
Nature nœud :	Regard de visite
X (Lambert III Sud) :	780295,73 m
Y (Lambert III Sud) :	272544,90 m
Cote tampon (NGF):	
Profondeur radier :	2,80 m
Cote Fil d'eau (NGF) :	

Photo intérieure

A photograph showing the interior of a large, circular, metallic structure, possibly a tunnel or a large container. A white ladder is visible, extending from the top edge into the dark interior. A red and white striped cable or hose is also visible, running down the side of the structure. The walls of the structure appear to be made of metal and show some signs of wear and discoloration.

Photo extérieure

A photograph showing the exterior of a building. On the right is a wall made of rough-hewn, grey and yellowish stones. To the left of the wall is a paved area with two circular manhole covers. A blue-handled tool, possibly a shovel or pickaxe, lies on the ground. In the background, a paved road curves upwards towards a house with a red roof and a green lawn.

Anomalies sur le nœud	
Type	Importance
Joint défectueux	Gravité faible
Organe Electromécanique	0
Génie Civil	Bon

Caractéristiques des collecteurs						
ID	Pos. H	Caractéristique	Prof.	Côte FE	Ecoulement	Défaut(s) et Observations
1 ⁽¹⁾	9h	PVC Ø 200	2,80 m		Gravitaire	
2	11h	PVC Ø 200	1,20 m		Gravitaire	
3						
4						
5						
6 ⁽²⁾	4h	PVC Ø 200	2,80 m		Gravitaire	

(1) Conduite d'arrivée principale (2) Conduite de départ principale

Observation(s) de Mars 2010
Trop plein à 11h

Travaux	
Type	Priorité

Photo Défaut



Localisation cadastrale