


		Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche Diagnostic des réseaux d'assainissement des eaux usées Fiche descriptive des anomalies fumée	AF N° 1
--	---	--	--------------------------

Localisation : Alissas	Commune :
Intervenants : AC/RT	Date visite : 19/06/2014 Système d'assainissement :

Localisation précise	
Environnement et sécurité Nom occupant : FLORENTIN RATTAIRE Adresse : Moulin de Lemps Localisation cf. carte ci-contre	 Légende : habitation concernée 42 numéro de fiche Gouttière Avaloir Boite de branchement non étanche Trous Code couleur : Connexion validée au colorant Connexion validée au son Connexion non vérifiée pour cause d'absence Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique Absence de réponse lors du test au colorant Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		60 m ²	
Surface totale :				60 m ²	

Photographies des anomalies


Travaux préconisés		
Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	
En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin.		

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant :

Adresse :

Lotissement Serre-Marie

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
-  Gouttière
-  Avaloir
-  Boîte de branchement non étanche
-  Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Boîte de branchement	Non		Positif	0 m ²	Ne génère d'intrusion d'EP qu'en cas de très forte pluie. Risque de remontée d'odeurs.
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
		X

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant :

Adresse :

Lotissement Serre-Marie

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Boite de branchement	Non		Positif	0 m ²	Ne génère d'intrusion d'EP qu'en cas de très forte pluie. Risque de remontée d'odeurs.
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
		X

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : Public

Adresse :

Lotissement Serre-Marie

Localisation

cf. carte ci-contre



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Grille	Non		Positif	0 m ²	La grille est bien raccordée à l'EP, mais défaut d'échantéité avec réseau EU. Seule une faible partie des eaux de pluie peut aller dans l'eau usée.
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

L'étanchéité du regard EU est à refaire.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : RUVILLY NAVORET

Adresse :

5 Lotissement Serre-Marie

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
-  Gouttière
-  Avaloir
-  Boîte de branchement non étanche
-  Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		35 m ²	
Gouttière	Non	Absence		35 m ²	
Surface totale :				70 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin ou le réseau d'eaux pluviales.

Localisation : Chomérac
 Commune :


Intervenants : AC/RT
 Date visite : 19/06/2014
 Système d'assainissement :

Environnement et sécurité

 Nom occupant : VARRAUD
 Adresse :
 Lotissement Serre-Marie

Localisation

 cf. carte ci-contre

Localisation précise



Légende :

habitation concernée
42 numéro de fiche
 Gouttière
 Avaloir
 Boite de branchement non étanche
⋯ Trous

Code couleur :

— Connexion validée au colorant
— Connexion validée au son
— Connexion non vérifiée pour cause d'absence
— Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
— Absence de réponse lors du test au colorant
— Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Oui		Négatif		
Gouttière	Oui		Négatif		
Surface totale :				0 m²	



Travaux préconisés		
Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
		X

Localisation : Chomérac

Intervenants : AC/RT

Commune :

Date visite : 19/06/2014

Système d'assainissement :

Localisation précise


Environnement et sécurité

Nom occupant : TOURTEL

Adresse :
Route du Parisien

Localisation

cf. carte ci-contre




Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- .. Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie					
Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		36 m ²	
Gouttière	Non	Absence		17 m ²	
Surface totale :				53 m ²	



Travaux préconisés		
Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	
En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin.		

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : AMBLARD

Adresse :

Beautheache

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- ⊗ Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- ⋯ Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Oui		Positif	28 m ²	
Gouttière	Non		Négatif		La gouttière a été déconnectée du regard d'EU, et est dirigée vers le jardin.
Gouttière	Non	Test sonore	Positif	39 m ²	
					Test sonore avec le propriétaire.
Surface totale :				67 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

Les gouttières devront être orientées vers le jardin, comme c'est le cas pour l'abris de jardin.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : BRUN DORIA

Adresse :

Bellevue

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		20 m ²	
Surface totale :				20 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : VICAT

Adresse :

Bellevue

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- ⊗ Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- ⋯ Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Oui		Positif	10 m ²	
Surface totale :				10 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

La gouttière pourra être orientée vers le jardin.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : BLANC

Adresse :

Beautheache

Localisation

cf. carte ci-contre



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non		Négatif		La fumée est passée par défaut d'étanchéité entre EP et EU. Pas d'EP dans l'EU.
Gouttière	Non		Négatif		
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
		X

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité

Nom occupant : MAIRET

Adresse :

23 lotissement Bellevue

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boîte de branchement non étanche
- Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Impossibilité technique		40 m ²	Au vu du résultat de l'anomalie A18, il est fort probable que la gouttière soit raccordée à l'EU.
Gouttière	Oui		Positif	3 m ²	Inversion de branchement possible (odeur EU dans grille), mais boîtes de branchement inaccessibles.
Gouttière	Non	Impossibilité technique		30 m ²	Au vu du résultat de l'anomalie A18, il est fort probable que la gouttière soit raccordée à l'EU.
Surface totale :				73 m²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

Les boîtes de branchements EP et EU devront être découvertes, et les connexions reprises.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : BULTEZ / PATRIZI

Adresse :

5 lotissement Bellevue

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Témoignage	Positif	20 m ²	Installation d'une vanne sur la gouttière pour nettoyer la boite de branchement EU. Celle-ci était ouverte lors du test.
Surface totale :				20 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : DELAPORTE

Adresse :

Route du Parisien

Localisation

cf. carte ci-contre



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		75 m ²	
Gouttière	Non	Absence		75 m ²	
Surface totale :				150 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

'En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : CHAMBON

Adresse :

Route du Parisien

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		67 m ²	
Gouttière	Non	Absence		62 m ²	
Surface totale :				129 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

¹En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant :

Adresse :

Rue du Parisien

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42** numéro de fiche
- Gouttière
- Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- ⋯ Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Témoignage	Négatif		Gouttière plongeante sur le toit du dessous, lui-même s'écoulant sur la route.
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
		X

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant :

Adresse :

Rue du Parisien

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- X Avaloir
- Boîte de branchement non étanche
- ⋯ Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Boîte de branchement	Non	Absence		1 m ²	Type d'anomalie et surface difficilement estimables.
Surface totale :				1 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

L'étanchéité de la boîte de branchement devra être reprise en cas d'anomalie avérée.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 19/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : Public

Adresse :

Chemin dit de Serre-Marie

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
- 42 numéro de fiche
- Gouttière
- X Avaloir
- Boite de branchement non étanche
- ⋯ Trous

Code couleur :

- Connexion validée au colorant
- Connexion validée au son
- Connexion non vérifiée pour cause d'absence
- Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
- Absence de réponse lors du test au colorant
- Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Trou	Non		Positif	1 m ²	Surface très faible (sauf si écoulement de la parcelle voisine), mais risque d'odeur important.
Surface totale :				1 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
X		

Le trou devra à être protégé par un regard de boite de branchement, ou comblé.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 20/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : DUPONT/VIGNERON

Adresse :

Rue Lisle le Roy

Localisation

cf. carte ci-contre




Légende :

- habitation concernée
 - 42** numéro de fiche
 - Gouttière
 - Avaloir
 - Boite de branchement non étanche
 - Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
 - Connexion validée au son
 - Connexion non vérifiée pour cause d'absence
 - Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
 - Absence de réponse lors du test au colorant
 - Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Non	Absence		55 m ²	Gouttière plongeant dans la propriété : non contrôlable de la rue.
Gouttière	Non	Absence		37 m ²	
Surface totale :				92 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

En cas de connexion avérée au colorant, la gouttière pourra être orientée vers le jardin, ou le réseau EP.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 20/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : BADIOU

Adresse :

Rue Lisle le Roy

Localisation

cf. carte ci-contre



Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Gouttière	Oui		Pas de réponse	41 m ²	Test au son négatif. Défaut d'étanchéité au niveau du réseau fort probable.
Surface totale :				41 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	

Etanchéité du réseau à vérifier.

Localisation : Chomérac

Commune :

Intervenants : AC/RT

Date visite : 20/06/2014 **Système d'assainissement :**

Localisation précise

Environnement et sécurité


Nom occupant : Public

Adresse :

Rue Lisle le Roy

Localisation

cf. carte ci-contre



Légende :

- habitation concernée
 - 42 numéro de fiche
 - Gouttière
 - Avaloir
 - Boite de branchement non étanche
 - Trous
- Code couleur :**
- Connexion validée au colorant
 - Connexion validée au son
 - Connexion non vérifiée pour cause d'absence
 - Connexion non vérifiée pour cause d'impossibilité technique
 - Absence de réponse lors du test au colorant
 - Absence de connexion lors du test au colorant

Description de l'anomalie

Type d'anomalie	Test au colorant	Cause si non	Résultat du test	Surface active	Remarques
Grille	Non	Test sonore	Négatif		Défaut d'étanchéité du réseau fort probable.
Surface totale :				0 m ²	

Photographies des anomalies



Travaux préconisés

Travaux à prévoir	Contrôle à prévoir	Pas de travaux préconisés
	X	
Etanchéité du réseau à vérifier.		