

Préconisations de travaux : Renouvellement du tronçon entre les regards 9765 et 9777, soit environ 190 ml DN600

Les travaux permettront de supprimer potentiellement 10 m3/h d'ECPP mesurées lors des investigations nocturnes

**Commune de Saint Laurent du Pont
Investigations ITV -Secteur T119**

Anomalies constatées : Présence de racines + mauvais branchements, apport d'eaux claires

Anomalies constatées : Mauvais branchements, apport d'eaux claires

Anomalies constatées : Dépôts grossiers sur le radier

Anomalies constatées : parois manquantes, présences de racines, déplacement d'assemblage

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

Aucune anomalie

Gravité 1

Gravité 2

Gravité 3

Inspection impossible