

Les travaux permettront de supprimer potentiellement 0,8 m³/h d'ECPP mesurées lors des investigations nocturnes
Un apport d'ECPP pourrait également provenir d'une fontaine qui se situe entre les regards 10168 et 10164 (à contrôler)

Commune de Saint Laurent du Pont Investigations ITV -Secteur T129

Anomalies constatées : Déplacement d'assemblage
Préconisations : Mise en place d'une manchette



Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

— Aucune anomalie

— Gravité 1

— Gravité 2

— Gravité 3

— Inspection impossible