

Commune de Saint Pierre Entremont 38

Investigations ITV -Secteur RM6

Anomalies constatées : Grosse fissure,
présence de racines et de terres
entrantes
Préconisations : Renouvellement du
tronçon 60 ml

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

Aucune anomalie

Gravité 1

Gravité 2

Gravité 3

Inspection impossible