

CR OUCHE : Etude de définition pour la restauration morphologique et la continuité de l'Arvo

L'Arvo est un petit affluent de l'Ouche. Sa qualité morphologique est médiocre et son entrée aval est bloquée par plusieurs obstacles plus ou moins franchissables, dont l'un (tronçon entufé) est d'origine naturelle. De plus il pâtit de manque d'eau à l'étiage. Comme nous avons pu le mentionner au cours de cette étude, la franchissabilité des ouvrages n'est pas l'unique problème qui dégrade les peuplements piscicoles de l'Arvo. On retiendra notamment : la dégradation morphologique liée aux recalibrages et rectifications, l'absence ou la rareté de la ripisylve, les nombreux passages de bétail, et les gués agricoles, le faible débit à l'étiage Il en ressort que l'atteinte de la bonne qualité écologique de l'Arvo nécessite l'application d'un programme ambitieux de restauration, dont le rétablissement de la continuité piscicole ne constitue qu'un volet parmi d'autres.

Auteurs du document : AERMC

Obtenir le document : [Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse

Mots clés : AMENAGEMENT DE COURS D'EAU, HYDROMORPHOLOGIE, MORPHOLOGIE FLUVIALE, RESTAURATION DE COURS D'EAU

Date : 2017

Type de ressource : Document

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : 00055281

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Télécharger les documents :

https://doc-oai.eaurmc.fr/cindocoai/download/DOC/7710/1/ARVO - Rapport FINAL DynHydro.pdf_7538Ko

Commune : [LA BUSSIÈRE-SUR-OUCHE \(21120\)](#)

Département : [COTE-D'OR \(21\)](#)

Région : [BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE \(27\)](#)

Masse d'eau : [ruisseau de l'arvo \(DR10417\)](#)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/cr-ouche-etude-de-definition-pour-la-restauration-morphologique-et-la-continuite-de-l-arvo0>

Evaluer cette notice: