

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

COMMUNE DE SAINT GEORGES D'HURTIERES

SCHEMA DIRECTEUR DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Etude diagnostique de la défense incendie




Société de Conseils, Etudes et Réalisations pour les Collectivités Locales

21 Avenue Victor Hugo - BP 14 - 73201 ALBERTVILLE CEDEX

Tel. : 04.79.31.06.66 - Fax : 04.79.31.08.88

Description générale



Appareil de mesure



Réseau : Le Clavaire / Les Batailles



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic

Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 16

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Clavaire

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	31
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	11,3

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

- | | |
|---|---|
| Bouchon de diamètre 65
☐ Disparu | Porte avec serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Bouchon de diamètre 100
☐ Disparu | Porte sans serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Manoeuvre du volant
☐ Ouverture difficile
☐ Disparu | Serrure de porte
☐ Détriorée |
| Vidange
☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre : | Socle Béton
☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé |
| Fuite
☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon | Socle
☐ Détrioré |

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 29

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65 et 2 Ø 40

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Pont des Moulins

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	/
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	5,7 bars
Pression statique (bars)	15,4 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 17

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Vernerin

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	/
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	4,6
Pression statique (bars)	11,8

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 18

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Grossets

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

3,0

Pression statique (bars)

8,0

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Fuite

☒ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 19

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Batailles

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h) 49

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h) /

Pression statique (bars) 2,4

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler


☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détrériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détrériorée

Serrure de porte

☐ Détrériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :

Réseau : Le Reposet



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 20

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Reposet

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	56
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	4,9

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 21

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Reposet

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	56
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	3,2

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 22

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Reposet

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	55
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	3,4

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

- | | |
|---|---|
| Bouchon de diamètre 65
☐ Disparu | Porte avec serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Bouchon de diamètre 100
☐ Disparu | Porte sans serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Manoeuvre du volant
☐ Ouverture difficile
☐ Disparu | Serrure de porte
☐ Détriorée |
| Vidange
☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre : | Socle Béton
☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé |
| Fuite
☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon | Socle
☐ Détrioré |

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 23

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Reposet

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	46
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	3,7

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 35

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Reposet (plan de la croix)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	50
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	5,5

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☒ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détruite

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détruite

Serrure de porte

- ☐ Détruite

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détruit

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

REMARQUES :

Réseau : La Minière



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic
Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 32

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Minière

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

2,2 bars

Pression statique (bars)

3,5 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☒ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 33

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Minière

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	/
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	3,9 bars
Pression statique (bars)	5,9 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☒ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 34

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Bessay

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

6,4 bars

Pression statique (bars)

9,1 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☒ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

REMARQUES :

La patte d'appui sur la vidange est desservie du capot du PI.



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 11

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 60

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Guilles

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	22
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	15,7

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☒ Existante
☐ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☒ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :

Réseau : La Landriat



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 9

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Thouvière

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	24
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	6,2

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 10

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 50

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Thouvière

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h) 23

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h) /

Pression statique (bars) 3,8

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☒ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 12

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Léchère

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h) 50

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h) /

Pression statique (bars) 1,0

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☒ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 31

Description

Type de l'appareil : Petavit

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65 et 2 Ø 40

Pris sur une canalisation en : PEHD Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☒

Adresse : La Léchère

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

/

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :

PI non testé. Il manque un joint sur une sortie Ø 40.

Réseau : Froide Fontaine



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic

Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 1

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	/
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	3,2 bars
Pression statique (bars)	5,3 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 2

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

3,6 bars

Pression statique (bars)

6,3 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Socle

☐ Détérioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 3

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 60

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu (église)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	30
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	5,4

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic

Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 4

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 60

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu (mairie)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

21

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

8,0

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 5

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu (plan la tour)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	/
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	2,1
Pression statique (bars)	4,9

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 6

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef lieu (plan la tour)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

2,6

Pression statique (bars)

5,7

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☒ Existante

☐ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic

Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 36

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chef Lieu (plan la tour)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	47
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	4,7

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue
☐ Détruite

Porte sans serrure

☐ Disparue
☐ Détruite

Serrure de porte

☐ Détruite

Socle Béton

☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

☐ Détruit

Fuite

☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

REMARQUES :

BOUCHE INCENDIE

Réseau : Le Pichet



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 7

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Pichet (la tour)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

2,0

Pression statique (bars)

5,2

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☒ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 8

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Pichet

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

59

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

2,5

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic

Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 30

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : La Combe

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

3,4 bars

Pression statique (bars)

7,0 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 25

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 60

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Chez Dufrenoy

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	0
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	9,0

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

- | | |
|---|---|
| Bouchon de diamètre 65
☐ Disparu | Porte avec serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Bouchon de diamètre 100
☐ Disparu | Porte sans serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Manoeuvre du volant
☐ Ouverture difficile
☐ Disparu | Serrure de porte
☐ Détriorée |
| Vidange
☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre : | Socle Béton
☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé |
| Fuite
☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon | Socle
☐ Détrioré |

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 24

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PEHD Ø 63

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Villard

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	0
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	12,2

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Fuite

☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :

*Réseau : Les Abérus / Le Mas
Bonne Eau / Bonfands*



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 15

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Le Mas

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	28
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	3,0

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☒ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

- | | |
|---|---|
| Bouchon de diamètre 65
☐ Disparu | Porte avec serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Bouchon de diamètre 100
☐ Disparu | Porte sans serrure
☐ Disparue
☐ Détriorée |
| Manoeuvre du volant
☐ Ouverture difficile
☐ Disparu | Serrure de porte
☐ Détriorée |
| Vidange
☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre : | Socle Béton
☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé |
| Fuite
☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon | Socle
☐ Détrioré |

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 26

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 50

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Voutes

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

/

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☒ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :

PI non mesurable. Pression statique au dela de 16 bars.



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 13

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 50

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Sous Le Grovelay (réservoir des Bonfands)

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h) 21

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h) /

Pression statique (bars) /

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☒ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détériorée

Serrure de porte

☐ Détériorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détérioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :

Pas de pression statique. La colonne alimente le réservoir des Bonfands au niveau du PI.



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 14

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 100 et 2 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 110

PI normalisé ☒

PI non normalisé ☐

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Bonfands

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

1,2 bars

Pression statique (bars)

2,4 bars

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 28

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : PVC Ø 90

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Pugeats

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)	22
Pression dynamique (bars) (pour un débit de 60 m³/h)	/
Pression statique (bars)	8,8

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

- ☐ Existante
☒ A créer
☐ Détruite

PI :

- ☐ A repeindre
☐ Absence de numéro
☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

- ☐ PI inaccessible, cause :
☐ A débroussailler ☐ A réhausser
☐ A redresser ☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

- ☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

- ☐ Disparu

Manoeuvre du volant

- ☐ Ouverture difficile
☐ Disparu

Vidange

- ☐ Grippée
☐ Cassée
☐ Autre :

Porte avec serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Porte sans serrure

- ☐ Disparue
☐ Détriorée

Serrure de porte

- ☐ Détriorée

Socle Béton

- ☐ Non conforme
☐ Inexistant
☐ Abimé

Socle

- ☐ Détrioré

Fuite

- ☐ Bride
☐ Presse étoupe
☐ Bouchon

REMARQUES :



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 27

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 40

Pris sur une canalisation en : F Ø 50

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Losses

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

/

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☐ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

REMARQUES :

PI non mesurable. 1 sortie Ø 40 !

Réseau : Les Collombs



COMMUNE DE ST-GEORGES-D'HURTIERES

Date : Juillet 2005

Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable / Prédiagnostic Fiche de vérification des poteaux incendie

PI n° 37

Description

Type de l'appareil : Bayard

Diamètre de sortie (en mm) : 1 Ø 65

Pris sur une canalisation en : F Ø 50

PI normalisé ☐

PI non normalisé ☒

R.A.S. ☐

INDISPONIBLE ☐

Adresse : Les Collombs

CARACTERISTIQUES

Débit Maximal (m³/h)

/

Pression dynamique (bars)
(pour un débit de 60 m³/h)

/

Pression statique (bars)

/

Implantation de l'appareil

BARRIERE :

☐ Existante

☒ A créer

☐ Détruite

PI :

☐ A repeindre

☐ Absence de numéro

☐ Erreur de numéro

ENVIRONNEMENT :

☐ PI inaccessible, cause :

☐ A débroussailler

☐ A redresser

☐ A réhausser

☐ Réducteur à l'amont

Nature des anomalies constatées

Photographie du poteau



Descriptif des anomalies

Bouchon de diamètre 65

☒ Disparu

Bouchon de diamètre 100

☐ Disparu

Manoeuvre du volant

☐ Ouverture difficile

☐ Disparu

Vidange

☐ Grippée

☐ Cassée

☐ Autre :

Porte avec serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Porte sans serrure

☐ Disparue

☐ Détriorée

Serrure de porte

☐ Détriorée

Socle Béton

☐ Non conforme

☐ Inexistant

☐ Abimé

Socle

☐ Détrioré

REMARQUES :

PI non testé. La capacité du réservoir est insuffisante (0,6 m³).

Fuite

☐ Bride

☐ Presse étoupe

☐ Bouchon

Réseaux	N°	Adresse	Diamètre des sorties (mm)	Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars) pour un débit de 60 m³/h	Débit maximal (m³/h)	Pris sur canalisation de diamètre (mm)	Observations
Le Clavaire / Les Batailles	16	Le Clavaire	1x65	11,3	/	31	PVCØ90	/
	29	Pont des Moulins	1x65 ;2x40	15,4	5,7	/	PVCØ90	/
	17	Le Vernerin	1x65	11,8	4,6	/	PVCØ90	/
	18	Les Grossets	1x65	8,0	3,0	/	PVCØ90	Fuite au niveau de la bride
	19	Les Batailles	1x65	2,4	/	49	PVCØ90	/
Le Reposet	20	Le Reposet	1x65	4,9	/	56	PVCØ90	/
	21	Le Reposet	1x65	3,2	/	56	PVCØ90	/
	22	Le Reposet	1x65	3,4	/	55	PVCØ90	/
	23	Le Reposet	1x65	3,7	/	46	PVCØ90	/
	35	Le Reposet (Plan de la Croix)	1x100 ;2x65	5,5	/	50	PVCØ110	/
La Minière	32	La Minière	1x100 ;2x65	3,5	2,2	/	PVCØ110	/
	33	La Minière	1x100 ;2x65	5,9	3,9	/	PVCØ110	/
	34	Le Bessay	1x100 ;2x65	9,1	6,4	/	PVCØ110	Patte d'appui sur la vidange desservie du capot du PI
	11	Les Guilles	1x65	15,7	/	22	FØ60	Fuite au niveau de la bride
La Landriat	9	La Thouvière	1x65	6,2	/	24	PVCØ90	/
	10	La Thouvière	1x65	3,8	/	23	FØ50	Vidange grippée
	12	La Léchère	1x65	1,0	/	50	PVCØ90	Manque bouchon sortie Ø65
	31	La Léchère	1x65 ; 2x40	/	/	/	PEHDØ90	PI non testé. Manque un joint au niveau d'une sortie de Ø40
Froide Fontaine	1	Chef – lieu	1x100 ;2x65	5,3	3,2	/	PVCØ110	/
	2	Chef – lieu	1x100 ;2x65	6,3	3,6	/	PVCØ110	/
	3	Chef – lieu (Eglise)	1x65	5,4	/	30	FØ60	/
	4	Chef – lieu (Mairie)	1x65	8,0	/	21	FØ60	/
	5	Chef – lieu (Plan La Tour)	1x100 ;2x65	4,9	2,1	/	PVCØ110	/
	6	Chef – lieu (Plan La Tour)	1x65	5,7	2,6	/	PVCØ90	/
	36	Chef – lieu (Plan La Tour)	1x65	4,7	/	47	PVCØ110	Bouche Incendie
	7	Le Pichet (La Tour)	1x100 ; 2x65	5,2	2,0	/	PVCØ110	Manœuvre du volant difficile
	8	Le Pichet	1x100 ;2x65	2,5	/	59	PVCØ110	/
Le Pichet	30	La Combe	1x100 ;2x65	7,0	3,4	/	PVCØ110	/
	25	Chez Dufreney	1x65	9,0	/	0	FØ60	/
	24	Le Villard	1x65	12,2	/	0	PEHDØ63	/
	15	Le Mas	1x65	3,0	/	28	PVCØ90	Environnement à débroussailler
	26	Les Voutes	1x65	/	/	/	FØ50	PI non mesurable

Réseaux	N°	Adresse	Diamètre des sorties (mm)	Pression statique (bars)	Pression dynamique (bars) pour un débit de 60 m³/h	Débit maximal (m³/h)	Pris sur canalisation de diamètre (mm)	Observations
Les Abérus / Le Mas / Bonne Eau / Bonfands	13	Sous Le Grovelay	1x65	/	/	21	FØ50	Pas de pression statique. La colonne alimente le réservoir des Bonfands au niveau du Pl.
	14	Les Bonfands	1x100 ;2x65	2,4	1,2	/	PVCØ110	/
	28	Les Pugeats	1x65	8,8	/	22	PVCØ90	/
	27	Les Losses	1x40	/	/	/	FØ50	PI non mesurable
Les Collombs	37	Les Collombs	1x65	/	/	/	FØ50	PI non testé. Capacité du réservoir insuffisante (0,6 m³)

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse de l'ensemble des données obtenues.

Mesures sur les poteaux :

	EFFECTIFS	POURCENTAGE
Nombre total de poteaux	37	100%
Nombre de poteaux mesurés	33	89,2%
Nombre de poteaux non mesurés (cause : HS, sorties non normalisées, ...)	4	10,8%

Résultats

	EFFECTIFS	POURCENTAGE
Nombre total de poteaux	37	100%
Nombre de poteaux normalisés (diamètre des sorties : 1x100 mm et 2x65 mm)	11	29,7%
Nombre de poteaux non normalisés	26	70,3%
Nombre de poteaux raccordés sur une conduite de diamètre 100 mm ou plus	0	0%
Nombre de poteaux raccordés sur une conduite de diamètre inférieur à 100 mm	37	100%
Nombre de poteaux ayant une pression dynamique ≥ 1 bar pour un débit de 60 m ³ /h	13	35,1%
Nombre de poteaux n'atteignant pas un débit de 60 m ³ /h	20	54,1%
Nombre de poteaux non mesurés	4	10,8%
Nombre de poteaux considérés comme conforme à la norme fixée par la circulaire 1951	0	0%

Les conduites en PVC de diamètre 110 mm ont un diamètre inférieur à 100 mm (Ø93,8 mm)

Sur les 37 poteaux d'incendie de Saint Georges d'Hurtières, aucun ne répond à la norme fixée par la circulaire de 1951 à savoir :

- ✧ le poteau assure un débit d'au moins 60 m³/h sous 1 bar de pression,
- ✧ il est raccordé sur une conduite de diamètre intérieur de 100 mm ou plus,
- ✧ il est équipé d'un orifice principal en 100 mm et de deux orifices latéraux en 65 mm.

De plus, aucun des réservoirs n'a un volume, dédié à la défense incendie, réglementaire.