


### LOCALISATION DU POINT DE MESURE



### PHOTOS MESURE DE PRESSION



### TYPE DE POINT DE MESURE

☐ Point équipé – télésurveillé ☒ Point équipé dans le cadre de la campagne

### MATERIEL DE MESURE

☒ Sonde de pression

### PARAMETRES MESURES

☒ Pression  
Pas de temps de mesure : 30sec


### TYPE DE MESURE


☐ Ponctuelle ☒ Continue

### REMARQUES

Altitude du point : 494.50 mNGF

**RESULTATS**
☐ Données sur un pas de temps de 30 sec

**Mesure de pression - P7-PI2**

☐ Données sur un pas de temps de 5min

**Mesure de pression - P7-PI2**


PRESSION CONTINUE	Min	Moy bars	Max
P7 - PI2 Zone d'activité	4.00	4.26	4.67