



Commune de Roisey

Diagnostic et Schéma généraux d'assainissement collectif

Plan des Inspections Télévisées

Légende

Défauts_principaux_Fonctionnel_Roisey

- déformation, fissures, effondrement
- Dégradations de surface, Réparation défectueuse
- Branchement pénétrant; Raccordement défectueux
- perte étanchéité

Défauts_principaux_structurels_Roisey

- Racine
- Infiltration
- Entrée de terre
- Dépôts adhérents; Dépôts

Tronçon_ITV

- Tronçon_ITV
- STEP
- DO
- Eaux Usées
- Unitaire
- Regard EP
- Unitaire
- Usée
- Pluvial

Echelle : 1 / 2 500

Annexe 5

RHAP 160127

IRH Ingénieur Conseil

21, Chapennes sur
Par d'habitants de la vallée de l'Oise
100 rue Louis Lefebvre
09570 Chapennes
Tél : 04.78.02.11.42 - Fax : 04.78.02.16.76
www.groupeinframonument.com

Date	Version	Modifications
14/09/2016	Version 0	

