



Diagnostic et Schémas généraux d'assainissement collectif

Carte de localisation des propositions de travaux

Légende

- Défauts principaux_structurels**

 - Tronçon (TV)
 - STEP
 - EP
 - EU
 - UN
 - DO
 - LN

déformation, fissures, effondrement


Dégradations de surface: Réparation défectueuse

Branchement pénétrant: Rassemblement défectueux

perte étanchéité

Défauts principaux_fonctionnels

 - Ruisselle
 - EP



Echelle : 1 / 2500

Annexe 2

RHAP 160 127



Z.I. Chaponnay Sud
Par d'affaires de la Vallée de l'Ozon
190, rue Louise Labbé
69970 Chaponnay
Tél : 04.78.02.17.42 - Fax : 04.78.02.16.7
www.groupelethierinterneement.com

Réalisée par J.Descours		Vérifié par D. CAMUZET
Date	Modifications	
27/09/2017	Version 0	

