



Commune de Véranne

Diagnostic et Schémas généraux d'assainissement collectif

Plan des Inspections Télévisées

Légende

Défauts principaux structurels

- altération, fissures, effondrement
- Dégradations de surface, réparation défectueuse
- Branchement pénétrant, raccordement défectueux
- perce ébranlée

Défauts principaux fonctionnels

- Racine
- Infiltration
- Exutoire de terre
- Déverse extérieurement

Tronçon TV

- STEP
- EP
- CU
- LN
- DO
- LN
- EP

Echelle : 1 / 1500

Annexe 3

RHAP 160 127

IRH
Ingénieur Conseil

IRH Ingénieur Conseil
21, Chapponay Sud
Par d'habitat de la Vallée de l'Oron
190, rue Louis Laffont
89070 Chagny
Tél : 04 78 02 11 42 - Fax : 04 78 02 16 78
www.groupeinframont.com

Réalisée par D. DALOZ

Date	Version	Modifications
15/09/2016	Version 0	

Vérifié par D. CAMUZET

