



Nom	Etanchéification du regard de visite situé sur le chemin du Tremplin
Objectifs	→ Réduction des eaux claires parasites permanentes
Diagnostic de la situation actuelle	Le regard n°43 situé sur le chemin du Tremplin présente des infiltrations importantes. Le regard de visite est localisé au droit d'un axe d'écoulement ce qui explique a priori sa sensibilité aux apports d'eau.



Description de l'aménagement
Il est préconisé d'étancher le regard de visite.



Gains escomptés	
Réduction des eaux claires parasites permanentes	48 m³/j

Coût d'investissement	Qté	Montant (€ HT)
Etanchéification du regard de visite	1	1 000 € HT
TOTAL		1 000 € HT

Coût d'exploitation	Montant (€ HT)
TOTAL	

Indicateurs et ratios	Montant (€ HT)
Coût d'investissement / Débit d'ECPP supprimé	21 €/(m³/j éliminés)