



rhône méditerranée & corse

2-4, allée de Lodz

69363 LYON Cedex 07

Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

D 29656 / 1-9

Communauté de Communes du Lac du Bourget

TRESSERVE

COMMUNE DE TRESSERVE

1. Contexte de l'étude

- La commune de Tresserve

La commune de Tresserve située sur la rive Sud-Est du lac du Bourget domine le lac et la ville voisine d'Aix-les-Bains.

Elle constitue avec Aix-les-Bains un ensemble touristique résidentiel remarquablement bien exposé.

Il n'y a pas de hameau habité, la population est agglomérée au chef-lieu.

La commune compte 2 987 habitants au dernier recensement de 1999. Une forte augmentation de la population communale a été observée entre les années 1982 et 1999 avec une augmentation de 68%.

- Assainissement

Le réseau d'assainissement de la commune est constitué de 24,5 km de canalisation de séparatif. Les effluents sont acheminés à la station d'épuration d'Aix-les-bains. De part la topographie défavorable, il existe trois postes de refoulement sur la commune de Tresserve.

Très peu d'installations (5) ne sont pas raccordées au réseau collectif. La majorité des habitations ne disposent ni d'un prétraitement complet (fosse septique toutes eaux ou fosse septique + bac dégraisseur), ni de système d'épuration.

- Sensibilité du milieu

De même, la pente n'est pas un facteur pénalisant sur la commune de Tresserve du moins pour les installations contrôlées et on ne relève pas de risques majeurs naturels sur le territoire communal ; même si celui-ci se trouve dans un secteur à risque sismique faible et à risque d'inondation interdisant les constructions au-dessous de la cote 235 m.

2. Diagnostic des installations d'ANC

- Déroulement du diagnostic

Le diagnostic s'est déroulé sur la commune pendant le moi de mai 2006.

4 installations ont été diagnostiquées (80%) et 1 n'a pas pu l'être, le propriétaire étant absent.

- Etat général de l'assainissement

- **Equipement de traitement :**

2 habitations disposent d'une fosse septique et d'un bac dégraisseur. Les deux autres disposent d'une fosse septique seule. Ainsi deux installations sur les quatre disposent d'un dispositif de prétraitement complet.

- **Equipements et mode d'épuration**

1 habitation est équipée d'un système de traitement souterrain. 1 habitation rejette ses effluents en puits perdu et les 2 autres habitations ne connaissent pas le mode de traitement et d'évacuation.

Ce manque de traitement avant l'évacuation en milieu naturel peut être à l'origine de pollution, en particulier des cours d'eau.

3. Classification des installations

- **Chemin du lac**

L'installation 06-300-104 dispose d'un système de prétraitement complet (bac dégraisseur + fosse septique et préfiltre), cependant l'effluent est rejeté dans un puits perdu à trente mètres de l'installation.

L'installation 06-300-013 dispose d'un bac dégraisseur et d'une fosse septique mais son système de traitement est à ce jour inconnu. Néanmoins l'infiltration apparaît être bonne (puits non saturé) et le secteur ne se situe pas dans un périmètre de protection de source.

Par conséquent, les installations ne nécessitent pas une réhabilitation urgente car elles ne posent pas de problème de pollution, de sécurité ou de salubrité publique apparente.

➤ **Chemin des cavaliers**

L'installation 06-300-105 dispose d'une fosse septique toutes eaux cependant le dispositif de traitement et la dispersion restent inconnus, le propriétaire étant décédé très peu d'informations ont pu être transmises.

➤ **Montée de la Reine Victoria**

L'installation 06-300-101 dispose d'une fosse « toutes eaux » seule, le rejet des eaux ainsi prétraitées est inconnu. Il serait souhaitable d'entreprendre sa recherche, afin de permettre le contrôle de son état, de son fonctionnement et d'intervenir rapidement en cas de problème.

Bien que ces installations d'assainissement non collectif ne soient pas complètes, elles ne représentent pas des points noirs car elles ne se situent pas dans un périmètre de protection d'un captage ou d'une source et elles ne montrent pas de risques sanitaires particuliers.

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA COMMUNE DE TRESSERVE

NOM	PRENOM	ADRESSE	CP	VILLE	PARCELLE	IDENTIFIANT
CESAR	Madeleine	76 che de Belledonnes	73300	TRESSERVE	B 80	non diagnostiqué
DUGAS	Bruno	12 montée de la Reine Victoria	73300	TRESSERVE	D 264	06-300-101
TOUSSAINT	Jean Luc	16 che du lac	73300	TRESSERVE	B 490	06-3006103
LOCHU	REMY	14 che du lac	73300	TRESSERVE		06-300-104
BARBIN LACHAISE	Céline	32 che des cavaliers	73300	TRESSERVE	B 122	06-300-105

installation non prioritaire mais avis de réserve sur la pérennité