

Carte de localisation des propositions de travaux - Bourg

Légende	
Defauts principaux structurels	Fiche regard
<ul style="list-style-type: none"> déformation, fissures, effondrement Dégradations de surface: Réparation défectueuse Branchement pénétrant: Raccordement défectueux perte étanchéité 	<ul style="list-style-type: none"> Tronçon ITV EP EU UN Eaux pluviales Eaux usées Unitaire DO PR STEP
Defauts principaux fonctionnels	
<ul style="list-style-type: none"> Racine Infiltration Entrée de terre Dépôts adhérents: Dépôts 	
Réalisé par D. DALOZ	Vérifié par D. CAMUZET
Date	Modifications
29/09/2017	Version 0
IRH Ingénieur Conseil	
IRH Ingénieur Conseil Z.I. Chaponnay Sud Parc d'affaires de la Vallée de l'Osan 100, rue des Saules Labou 69070 Chaponnay Tél : 04 78 52 17 42 - Fax : 04 78 02 16 76 www.groupeirh.com	

Echelle : 1/1 500

Annexe 3

