

# Carte de localisation des propositions de travaux - Bourg

**Légende**

**Défauts principaux structurels**

- ⚡ déformations, fissures, effondrement
- ✓ Dégradations de surface; Réparation défectueuse
- ⚡ Branchement pénétrant; Raccordement défectueux
- 💧 perte étanchéité

**Défauts principaux fonctionnels**

- 🔴 Racine
- 🔵 Infiltration
- 🟡 Entrée de terre
- 🟠 Dépôts adhérents; Dépôts

**Fiche regard**

- EP
- EU
- UN
- ➡ Eaux pluviales
- ➡ Eaux usées
- ➡ Unitaire
- ▲ DO
- ▲ PR
- STEP

Tronçon ITV

Echelle : 1/1 500

**Annexe 3**

**IRH Ingénieur Conseil**

21, Chapouy Sud  
Par effluents de la Vallée de l'Oron  
100, rue Louis Labbe  
69070 Chapouy  
Tél : 04 78 52 11 42 - Fax : 04 78 00 16 76  
www.groupeirh.fr

Date	Modifications
29/09/2017	Version 0
15/03/2018	Version 1

Réalisé par D. DALOZ    Vérifié par D. CAMUZET

