



**L  gende**

Station d'  puration

Poste de refoulement

**R  seau d'assainissement**

Eaux us  es

Unitaire

**Bassin de collecte  
des points de mesures**

P1 - STEU

P3 - Curtil Blanc

P4 - PR les Charmes

P7 - Lot. des Charmes

P10 - Amont DO

P12 - PR Rappenoux

P13 - PR les Couchoux

**Points de mesures**


Autosurveillance de DO

Mesures sur r  seau

Surverse de DO

T  moin de surverse

Bilan



Nom	Type	Mat��riel
P01 - PR STEU	R��seau	Sonde pi��zo.+ Pinc��s amp��ro.
P02 - DO STEU	Autosurveillance DO	
P03 - Curtil Blanc	R��seau	HV
P04 - PR des Charmes	R��seau	Sonde pi��zo. + Pinc��s amp��ro.
P05 - DO 3 Les Charmes 2	T��moin de surverse	T��moin de surverse
P06 - DO 2 Les Charmes 1	Surverse de DO	Sonde US
P07 - Lot. des Charmes	R��seau	Seuil
P08 - DO 6 Lot. des Charmes	T��moin de surverse	T��moin de surverse
P09 - DO 4 Cours Basses	Surverse de DO	HV
P10 - Amont DO 4	R��seau	HV
P11 - DO 5 Chapuis	Surverse de DO	Sonde pi��zo.
P12 - PR Rappenoux	R��seau	Sonde pi��zo. + Pinc��s amp��ro.
P13 - PR les M��itres	R��seau	Sonde pi��zo.+ Pinc��s amp��ro.
P14 - TP PR Les Couchoux	T��moin de surverse	T��moin de surverse

