

Commune de Saint Laurent du Pont

Investigations ITV -Secteur T106-107-103

Anomalies constatées : Mauvais branchements, apport d'eaux claires
Préconisations : Contrôles de branchements + trouver un exutoire aux eaux claires

Anomalies constatées : Dépôts grossiers sur le radier
Préconisations : Curage des réseaux

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

- Aucune anomalie
- Gravité 1
- Gravité 2
- Gravité 3
- Inspection impossible