

Commune de Saint Laurent du Pont
Investigations ITV -Secteur T91 1ère
partie

Anomalies constatées : Présence de racines
Préconisations : Mise en place d'une manchette

Aucune anomalie observée entre les regards 9283 et 9245

Aucune anomalie observée entre les regards 9273 et 9251

Anomalies constatées : Présence de dépôts empêchant la progression de la caméra
Préconisations : Curage des réseaux

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

— Aucune anomalie

— Gravité 1

— Gravité 2

— Gravité 3

— Inspection impossible