


Commune de Saint Pierre Entremont 73

Investigations ITV -Secteur RM34



PR AMONT STEP

Une vérification de
l'étanchéité des regards
serai à programmer

Anomalies constatées : déformation
verticale de la conduite
Préconisations : Mise en place d'une
manchette

Légende

Gravité en fonction du type d'anomalie

— Aucune anomalie

— Gravité 1

— Gravité 2

— Gravité 3

— Inspection impossible