D 30463/1-5

Régie
Départementale
d'Assistance

agence de l'eau
rhône méditerranée & corse
2-4, allée de Lodz
69363 LYON Cedex 07
Tél. 04 72 71 26 00 - Fax 04 72 71 26 01

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

COMMUNE DE LA TOUR

CONTROLES DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS AUX RESEAUX D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES

SECTEURS
LA TOUR D'EN BAS - CHEZ LES LANGES - ENTREVERGES

Octobre 2008

haute savoie
Conseil Général

Adresse Postale : R.D.A. – Conseil Général 74 – 1 Rue du 30ème R.I. – BP 2444 – 74041 ANNECY Cédex
Tél. 04.50.27.18.46 – Fax 04.50.27.14.55
www.rda74.fr - Courriel : contact@rda74.fr

LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
(dans les textes ou schémas)

EU: eaux usées

EP: eaux pluviales

RV : regard de visite

MN: milieu naturel

PP : puits perdu

BAG: bac à graisses

SDB : salle de bains

MAL : machine à laver

RDC : rez-de-chaussée

Tableau de synthèse des résultats

Numéro	Nom	Adresse	Type de bâtiment	Conformité	Raccordé	Numéro regard	Caractéristiques de la non-conformité
Secteur "CHEZ GAVILLET"							
1	CHATEL-LOUREZ Lucette	Mas Pelloux - Chez Gavillet	Pavillon	**Non Conforme**	Non		L'habitation n'est pas raccordée au réseau d'eaux usées
2	GAVARD Jean-Pierre	Chez Gavillet	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	vu 146	Le lave-linge du sous-sol est raccordé à un puits perdu
3	Mme METRAL	Mas Pelloux - Chez Gavillet	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu 146	
4	GAVARD Christian	Chez Gavillet	Maison de village	**Non Conforme**	Non		L'habitation n'est pas raccordée au réseau collectif d'assainissement
5	BERGOEN Gérard	Chez Gavillet	Maison de village	**Conforme**	Oui	vu 138	
Secteur "LA TOUR D'EN BAS"							
7	POMMIER Michèle	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	184	Les effluents issus des WC sont raccordés à une fosse septique
8	LECOMTE Jacky	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	P 47	La totalité des eaux usées est raccordée au réseau d'eaux pluviales
9	REY-MILLET Alain	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	186 B	
10	TONETTO Chantal	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	186	
11	REY-MILLET Jean	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	vu 187	Les effluents issus des WC et de la salle de bains sont traités par un dispositif d'assainissement autonome Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées
12	ROLIN Dominique	Immeuble Mottier - La Tour d'En Bas	Gros collectif > à 5 logements	**Conforme**	Oui	189	
14	BUGUENO Luis	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	190	Les effluents issus des WC et de la salle de bain sont raccordés à une fosse septique Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées
15	THEVENOD Léon	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	191	
16	THEVENOD Joël	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	192	
17	CLIDASSON Sabine	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Non		L'habitation n'est pas raccordée au réseau collectif d'assainissement
18	BACHMANN Stéphanie	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	194	
19	CAMBIER Christophe	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	195	
20	JAMAÏ Mohamed + EMERIT Xavier	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	195	
21	ROBIN Myriam	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	196	
22	ZWAHLEN Thierry	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	197	
23	LEBRUN Laurent	Mas des Grenis Sud - La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	198	
24	RYBACKI Serge	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	198A	
25	LOISEAU Philippe	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	199	
26	CHEVRIER Irène	La Tour d'En Bas	Petit collectif < à 5 logements	**Non Conforme**	Oui	199+202	Un évier n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées La totalité des eaux pluviales est raccordée au réseau d'eau usées
27	DUBOURGEAL Michel	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Non Conforme**	Non		Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement
28	REGIS Jean	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	204	
29	OUDAN Nicole	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Conforme**	Oui	205	
30	SCHLESSER Nicole	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	205	Un WC n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées (fosse septique + puits perdu)
31	LONGUET Laurent	La Tour d'En Bas	Pavillon	**Conforme**	Oui	196	
34	CHEVRIER Gérald	La Tour d'En Bas	Maison de village	**Non Conforme**	Non		Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement
Secteur "CHEZ LES LANGES"							
32	PELE - MORAND Loïc	Chez les Langes - Le Trecat	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	233B	Les chéneaux et la grille sont raccordés au regard de visite d'eaux usées de la cour
33	JELMONI Bénédicte	Chez Les Langes - Le Trecat	Pavillon	**Conforme**	Oui	233 B	
35	THEVENOD Jacky	Chez Les Langes	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	233-A	Le WC de l'atelier n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées (fosse septique + réseau d'eaux pluviales)
36	LAPERGE Jean-Pierre	Chez les Langes	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	234	Les effluents issus des WC transitent par une fosse septique et un filtre épurateur, avant raccordement au réseau d'eaux usées.
37	LAPERGE Dominique	Chez les Langes	Pavillon	**Conforme**	Oui	234	
38	SAMUSSO Jeanne	Chez les Langes	Pavillon	**Conforme**	Oui	236	
39	DUVILLARD Jean-Marc	Chez les Langes	Maison de village	**Conforme**	Oui	238	

Bâtiment contrôlé conforme

Bâtiment contrôlé non conforme

Numéro	Nom	Adresse	Type de bâtiment	Conformité	Raccordé	Numéro regard	Caractéristiques de la non-conformité
40	HERAUT Maurice	Chez les Langes - Le Trecat	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	233 B	Les chéneaux et les drains sont raccordés au réseau d'eaux usées
42	VALLIER Germain	Chez Les Langes	Pavillon	**Conforme**	Oui	240	
45	MONACO Rose	Chez les Langes	Maison de village	**Conforme**	Oui	243	
46	MERMIN Camille	Chez Les Langes	Petit collectif < à 5 logements	**Conforme**	Oui	242	
Secteur "ENTREVERGES"							
47	MEYNET Gaston	Entreverges	Maison de village ou ferme	**Non Conforme**	Oui	9 D	Les WC et la salle de bain ne sont pas raccordés au réseau d'eaux usées (fosse septique + ??)
48	"La Colonie"	Entreverges	Gros collectif > à 5 logements	**Conforme**	Oui	9 E	
49	"La Colonie"	Entreverges	Petit collectif < à 5 logements	**Conforme**	Oui	9 E	
50	MEYNET Régis	Entreverges	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	9 I	Un chéneau et une grille de sol sont raccordés au réseau d'eaux usées
51	CHEVRIER Philippe	Entreverges	Maison de village	**Non Conforme**	Oui	9 C	Les effluents issus de la cuisine sont raccordés à un puits perdu
52	COLADO	Entreverges	Petit collectif < à 5 logements	**Conforme**	Oui	9B	
54	COLADO Jean-Paul	Entreverges	Maison de village	**Conforme**	Oui	9 B	
55	AUBERTINAZ Marie-Louise	Entreverges	Maison de village	**Conforme**	Oui	9 B	
56	EZANIC Eric	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	9	
57	BOURGUIGNON David	Entreverges	Petit collectif < à 5 logements	**Conforme**	Oui	vu 9H	
58	CASCALES Nicolas	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	9L	
59	MEGEVET Maria	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	9L	
60	PERRET Patrick	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	9B	
61	COLADO Elise	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°9	
63	PALLADE Nathalie	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	14	
64	MALDEREZ Anne	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	14	
65	CORDON Isabelle	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu 14	
66	HERMANT Claude	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	13	
68	PINARD Alain	"Les Bateaux" - Entreverges	Maison de village	**Conforme**	Oui	17	
69	BRICHLER Sandrine	Entreverges	Maison de village	**Conforme**	Oui	18	
70	DOYEN Jean-Pierre	Entreverges	Petit collectif < à 5 logements	**Non Conforme**	Oui	16	Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées
71	CURTON Jean-Claude	Entreverges	Pavillon	**Non Conforme**	Oui	11F	Les effluents issus de la cuisine et la buanderie sont raccordées à un puits perdu
73	JACQUEMOUD Lionel	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	11 F	
76	ERNI Franz	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	11C	
78	TALVARD Bruno	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	8	
79	PATROIX Monique	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	6	
80	CHEVALLIER Georgette	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°8	
81	COCHET Michel	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°8	
82	COCHET-GRASSET Serge	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°8	
83	CHEVALLIER Ida	Les Chaffards - Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°8	
84	MEYNET Gaston	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	7	
85	PASQUIER Yvonne	Entreverges	Pavillon	**Non Conforme**	Non		Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées
86	LOTTEAU Christine	chemin des Chaffards - Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	6	
87	LANGLOIS Dany	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	9K	
88	BONVALET	Entreverges	Pavillon	**Non Conforme**	Non		Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées
89	COCHET-GRASSET Serge	Entreverges	Pavillon	**Conforme**	Oui	vu n°8	

Bâtiment contrôlé conforme

Bâtiment contrôlé non conforme

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 1

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	CL / EL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez Gavillet	**Date du contrôle :**	**13/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHATEL-LOUREZ Lucette**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Mas Pelloux - Chez Gavillet	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction :	**1966**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n° regard:		Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS + FE + PP**	**PP**	**PP**	
Sous-sol				**PP**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

L'habitation n'est pas raccordée au réseau d'eaux usées.
Les effluents issus des WC transitent par une fosse septique, un filtre épurateur et sont dissipées dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits perdu. Les effluents issus de la cuisine, salle de bains et buanderie sont directement raccordés à un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

L'habitation est située en contre-pente du réseau d'assainissement. Se rapprocher des services techniques communaux pour déterminer si des travaux de raccordement sont à réaliser.

SITUATION EXISTANTE

N° 1

- L'habitation n'est pas raccordée au réseau d'eaux usées.





réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 2

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez Gavillet	**Date du contrôle :**	**18/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**GAVARD Jean-Pierre**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Gavillet	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3		Filtre piscine :
Date de construction : **1981**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu 146**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EP**

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + PP**			
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le lave-linge du sous-sol est raccordé à un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Déplacer le lave-linge pour le raccorder aux canalisations d'eaux usées.

SITUATION EXISTANTE

N°2



Le lave-linge du sous-sol est raccordé à un puits perdu

NON CONFORMITE

- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N°2



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 3

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	CL / EL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez Gavillet	**Date du contrôle :**	**13/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**Mme METRAL**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Mas Pelloux - Chez Gavillet	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction : **1966**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu 146**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°3



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 4

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / EC	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez Gavillet	**Date du contrôle :**	**25/06/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**GAVARD Christian**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Gavillet	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 82 73**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction : **1968**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n°regard:		Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS + PP**	**PP**	**PP**	**PP**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées. Les effluents issus des WC transitent par une fosse septique, puis sont évacués dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits perdu. Les effluents issus de la cuisine et de la salle de bain sont directement raccordés sur le puits perdu, sans pré-traitement.
Les deux ouvrages (fosse septique + puits perdu) ne sont pas accessibles le jour de la visite.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Raccorder le bâtiment au réseau collectif d'eaux usées.

SITUATION EXISTANTE

N°4



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N°4



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 5

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez Gavillet	**Date du contrôle :**	**13/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**BERGOEN Gérard**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Gavillet	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**vu 138**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le ragard EU n°139 est sous enrobé.

CONCLUSIONS

CONFORME

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 7

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**16/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**POMMIER Michèle**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**06 82 73 90 62**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2 + 2		Filtre piscine :
Date de construction : **1898**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**184**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**FS + ?**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**FS + ?**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**fossé**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les effluents issus des WC sont raccordés à une fosse septique.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de court-circuiter la fosse septique, et de raccorder la canalisation des WC au réseau d'eaux usées.

SITUATION EXISTANTE

N°7



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N°7



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 8

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**13/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**LECOMTE Jacky**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **1983**			

Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n° regard:	**P 47**	Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EP**	**EP**		
Rez de chaussée	**EP**	**EP**	**EP**	
Sous-sol				**EP**

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**	**EP**	
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

La totalité des eaux usées est raccordée au réseau d'eaux pluviales.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Séparer les eaux usées des eaux pluviales
- Raccorder les eaux usées sur le regard EU n°185

SITUATION EXISTANTE

N°8



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
fosse septique, siphon
regards de visite
ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 8



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 9

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL/CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**REY-MILLET Alain**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 12 25**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction :	**1999**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**186 B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°9



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 10

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**TONETTO Chantal**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 86 49**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**186**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée			**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°10



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 11

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**REY-MILLET Jean**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 81 22**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	2		
Date de construction :	**1850**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n°regard:	**vu 187**	Siphon :	**Oui**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances	**EU**			
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS+épandage**	**FS+épandage**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + EU**	**EP**		
Dépendances	**EP + sol**			

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

- Les effluents issus des WC et de la salle de bains sont traités par un dispositif d'assainissement autonome.
- Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Court-circuiter la fosse septique. Elle sera vidangée, désinfectée et comblée.
- Raccorder les effluents des WC et de la salle de bains au réseau d'eaux usées
- Déconnecter le chéneau du regard des eaux usées de la cuisine; le raccorder au collecteur d'eaux pluviales ou à un puits perdu.

SITUATION EXISTANTE

N° 11



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures) (MN)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon (FS)
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu (PP)

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 11



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 12

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**16/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**ROLIN Dominique**	Propriétaire :	M. MOTTIER
Adresse :	Immeuble Mottier - La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 36 81 37**	Agence - Syndic :	SQUARE HABITAT

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Gros collectif > à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	8	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
			Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	15		

Date de construction :	**1880**		Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
		Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**189**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + MN**	**EP**		
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°12



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 14

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**BUGUENO Luis**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction : **1850**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**190**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS**	**FS**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN + EU**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

- Les effluents issus des WC et de la salle de bain sont raccordés à une fosse septique.
- Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Court-circuiter la fosse septique;
- Raccorder la canalisation des WC + SdB au réseau d'eau usées;
- Déconnecter le chéneau du regard d'eaux usées de la cuisine; le raccorder à la grille de chaussée.

SITUATION EXISTANTE

N° 14



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
fosse septique, siphon
regards de visite
ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 14



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 15

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**THEVENOD Léon**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 81 23**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :

Date de construction :	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
rénov. 1970	Hôtel - Restaurant		

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**191**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée				**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°15



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 16

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**THEVENOD Joël**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 93 30**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **1824**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**192**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée				**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°16



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 17

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**14/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CLIDASSON Sabine**	Propriétaire :	SCHLESSER
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**06 74 17 80 72**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3		Filtre piscine :
Date de construction : **1850**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n°regard:		Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**FTE + PP**			
Rez de chaussée	**FTE + PP**	**FTE + PP**	**FTE + PP**	**FTE+ PP**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

L'habitation n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif. Les eaux usées sont pré-traitées par une fosse toutes eaux, puis évacuées dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Raccorder l'ensemble des eaux usées au réseau d'assainissement collectif.
La fosse septique sera vidangée, désinfectée et comblée.

SITUATION EXISTANTE

N° 17

- L'habitation n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif

NON CONFORMITE



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 17

- Raccorder les eaux usées au réseau d'assainissement collectif
- Déconnecter la fosse septique



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 18

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**BACHMANN Stéphanie**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 44 62**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3		Filtre piscine :
Date de construction :	**1880**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**194**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°18



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 19

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**CAMBIER Christophe**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	3	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	4 + 2 + 0		
Date de construction :		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**195**	Siphon :	**RV de visite**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Un des trois logements est en travaux le jour de la visite. Le raccordement des eaux usées ne peut pas être contrôlé.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°19



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 20

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**JAMAÏ Mohamed + EMERIT Xavier**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3 + 4		Filtre piscine :

Date de construction :	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
rénov 89+99	Hôtel - Restaurant		

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**195**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°20



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 21

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**ROBIN Myriam**	Propriétaire :	
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 95 19 12**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :	**1900**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**196**	Siphon :	**Oui**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			**EP**
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 22

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**ZWAHLEN Thierry**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 95 12 58**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Vidange des eaux de piscine :		Filtre piscine :	
Nombre d'occupants :	3		
Date de construction :			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**197**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU / EU**	**EU / EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°22



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 23

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**LEBRUN Laurent**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Mas des Grenis Sud - La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction :	**1998**		

Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n°regard:	**198**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°23



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 24

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**23/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**RYBACKI Serge**	Propriétaire :	BURIN Jean-Claude
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	Dignes les Bains - 04
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**		
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	**Non**	Vidange des eaux de piscine :	
				Filtre piscine :	
Nombre d'occupants :	2				
Date de construction :	**1990**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**198A**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°24



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 25

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**LOISEAU Philippe**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 95 89**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	2	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1900**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**199**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**?**	**?**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les écoulements issus des chéneaux ne sont retrouvés ni dans le réseau d'eaux usées, ni dans le réseau d'eaux pluviales. L'existence d'un puits perdu est supposée.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°25



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN — chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS — fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP — ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 26

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHEVRIER Irène**	Propriétaire :	
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	4	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2 + 2 + 2 + 6		Filtre piscine :

Date de construction :	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
1948 - 1983	Hôtel - Restaurant		

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**199+202**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU + ??**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU**	**EU**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Un évier de cuisine n'est raccordé ni au réseau d'eaux usées, ni au réseau d'eaux pluviales. L'existence d'un puits perdu est supposée.
Les 4 chéneaux et la grille de sol extérieure sont raccordés au réseau d'eaux usées.
La fosse septique n'a probablement pas été court-circuitée. Elle est raccordée au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- raccorder l'évier de la cuisine à la canalisation d'eaux usées de la salle de bains du même logement.
- court-circuiter la fosse septique;
- déconnecter les chéneaux de la canalisation d'eaux usées; les raccorder à la grille de chaussée.

SITUATION EXISTANTE

N° 26



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 26

- Déconnecter les chéneaux de la canalisation d'eaux usées pour les raccorder à la grille de chaussée.

- Raccorder l'évier de la cuisine aux eaux usées de la SdB du même logement



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 27

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**30/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**DUBOURGEAL Michel**	Propriétaire :	
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	Ville-la-Grand (74)
Téléphone :	**04 50 37 77 46**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :	**1850**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n°regard:		Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**FTE**	**FTE**	**FTE**	
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**Mn**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement.
Les eaux usées transitent par une fosse toutes eaux, puis sont évacuées dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder le bâtiment au réseau collectif d'eaux usées.

SITUATION EXISTANTE

N° 27

- Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement.

NON CONFORMITE



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
fosse septique, siphon
regards de visite
ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 27



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 28

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**REGIS Jean**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 95 10 97**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :	**1900**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**204**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP / MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°28



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 29

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**OUDAN Nicole**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 95 12 03**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1912**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**205**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°29



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 30

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**SCHLESSER Nicole**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 95 13 20**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2 + 1		Filtre piscine :
Date de construction :	**1912**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**205**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU + FS**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Un WC n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées. Ses effluents transitent par une fosse septique, puis sont évacués dans le sous-sol par l'intermédiaire d'un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder le WC au réseau collectif d'eaux usées.
La fosse septique sera court-circuitée, vidangée, désinfectée et comblée.

SITUATION EXISTANTE

N° 30

- Un wc n'est pas raccordé au réseau d'eaux usées

NON CONFORMITE

réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 30



- Raccorder la canalisation du wc au réseau collectif d'eaux usées.
- Déconnecter fosse septique

réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 31

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**15/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**LONGUET Laurent**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 38 44 28**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **2004**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**196**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU / EU**		
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	
Sous-sol				**EU**

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 32

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**PELE - MORAND Loïc**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes - Le Trecat	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**06 75 00 54 84**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**		
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	**Non**	Vidange des eaux de piscine :	
Nombre d'occupants :	4			Filtre piscine :	
Date de construction :	**1975**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**233B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**		
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU**	**EU**		**EU**
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les chéneaux et la grille sont raccordés au regard de visite d'eaux usées de la cour.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Déconnecter les chéneaux et grilles de sol exterieures du regard d'eaux usées;
- Les raccorder à la grille de chaussée (elle-même raccordée au ruisseau).

SITUATION EXISTANTE

N° 32

233 B

N

- Les chéneaux et la grille sont raccordés au réseau d'eaux usées de la cour

NON CONFORMITE

RV supposé



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 32

233 B

- Déconnecter les chéneau et grilles de sol extérieure du regard d'eaux usées.
- Les raccorder à la grille de chaussée



N

réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 33

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**JELMONI Bénédicte**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Les Langes - Le Trecat	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 47 46**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :	**2007**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**233 B**	Siphon :	**Oui**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**			
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°33



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 34

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	La Tour d'En Bas	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHEVRIER Gérald**	Propriétaire :	oui
Adresse :	La Tour d'En Bas	Adresse propriétaire :	3, rue Pralère - Annemasse 74
Téléphone :	**04 50 37 35 83**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	0		Filtre piscine :
Date de construction :		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n° regard:		Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée			??	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**sol**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement. Inoccupé, le seul écoulement d'eau est l'évier de la cuisine, probablement raccordé à un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder le bâtiment au réseau d'eaux usées, sur la canalisation provenant de l'habitation mitoyenne passant par le hangar.

SITUATION EXISTANTE

N° 34

-La canalisation de la cuisine n'est pas raccordée au réseau collectif d'eaux usées.

NON CONFORMITE



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 34

- Raccorder la canalisation de la cuisine au réseau collectif d'eaux usées.



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 35

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**THEVENOD Jacky**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Vidange des eaux de piscine :		Filtre piscine :	
Nombre d'occupants :	4		
Date de construction :	**1980**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**233-A**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances	**FS + EP**			
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances	**EP**			

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les WC de l'atelier transitent par une fosse septique raccordée au réseau EP.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder les WC de l'atelier au réseau d'eaux usées.
La fosse septique sera court-circuitée, vidangée, désinfectée et comblée.

SITUATION EXISTANTE

N° 35



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 35



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 36

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**LAPERGE Jean-Pierre**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	2		
Date de construction :	**1896**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**234**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS+FE+EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**sol**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les effluents issus des WC transitent par une fosse septique et un filtre épurateur, avant raccordement au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Les ouvrages d'assainissement autonome (fosse + filtre) doivent être court-circuités.
La fosse septique sera court-circuitée, vidangée, désinfectée et comblée.

SITUATION EXISTANTE

N° 36

235

234

- Les wc sont raccordé à une fosse septique.

NON CONFORMITE



N

réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 36



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 37

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL /CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**LAPERGE Dominique**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **2004**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**234**	Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°37



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 38

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**SAMUSSO Jeanne**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **1963**		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**236**	Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°38



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 39

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**20/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**DUVILLARD Jean-Marc**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :			Filtre piscine :

Date de construction :	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
rénov.1 990			
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**238**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage		**EU**		
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**	**MN**		
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°39



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 40

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**HERAUT Maurice**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez les Langes - Le Trecat	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 84 56**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**		
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	**Non**	Vidange des eaux de piscine :	
Nombre d'occupants :	2			Filtre piscine :	
Date de construction :	**1975**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**233B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**		
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU**	**fossé**		**EU**
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les chéneaux et les drains sont raccordés au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Déconnecter les chéneaux et drains du regard d'eaux usées
- Les raccorder au fossé

SITUATION EXISTANTE

N° 40



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 40



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 42

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**VALLIER Germain**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction : **1991**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**240**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage		**EU**		
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°42



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 45

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**MONACO Rose**	Propriétaire :	CHANABEL
Adresse :	Chez les Langes	Adresse propriétaire :	Marignier - 74
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction :		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**243**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

L'existence d'une fosse septique raccordée au réseau d'eaux usées est fortement supposée (l'écoulement correspondant aux WC est dépourvu du colorant injecté + fortes odeurs sur cette tête de réseau).

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°45



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 46

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Chez les Langes	**Date du contrôle :**	**19/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**MERMIN Camille**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Chez Les Langes	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	3	Piscine:	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1 + 2 + 2		Filtre piscine :
Date de construction :	**1850**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**242**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + MN**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°46



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 47

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**22/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**MEYNET Gaston**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village ou ferme**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :
Date de construction :	**1942**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n° regard:	**9 D**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS**	**FS**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les effluents issus de la cuisine sont raccordés au réseau d'eaux usées.
Les effluents issus des WC et de la salle de bain sont raccordés à une fosse septique. L'exutoire de la fosse (réseau d'eaux usées ou puits perdu) n'a pas été identifié.
Le trop-plein du bassin est raccordé au réseau d'eaux pluviales.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Raccorder les canalisations des WC et de la salle de bains au réseau d'eaux usées.
La fosse septique doit être court-circuitée. Elle sera court-circuitée, vidangée, désinfectée et comblée.

SITUATION EXISTANTE

N° 47



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 47

- Déconnecter la fosse septique.
- Raccorder les wc et la SdB au réseau d'eaux usées



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 48

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**30/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**"La Colonie"**	Propriétaire :	multiples
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Gros collectif > à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	6	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	20		Filtre piscine :
Date de construction : **1940**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9E**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + ??**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Une partie des évacuations des chéneaux n'est pas retrouvée. Les canalisations semblent bouchées.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N° 48



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 49

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	CL / EL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**02/06/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**"La Colonie"**	Propriétaire :	
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	8		Filtre piscine :
Date de construction : **1940**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9 E**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + ??**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les écoulements issus d'un chéneau ne sont retrouvés ni dans le réseau d'eaux usées, ni dans le réseau d'eaux pluviales. La canalisation est peut-être cassée.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N° 49



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 50

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**30/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**MEYNET Régis**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 88 67**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Vidange des eaux de piscine :		Filtre piscine :	
Nombre d'occupants :	3		
Date de construction :	**1966**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9I**	Siphon :	**RV de visite**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU + PP**	**EU + MN**		
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Un chéneau et une grille de sol extérieure sont raccordés au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Rajouter une grille devant le garage (G4, Cf. schéma), de 20 cm de large et 15 cm de profondeur environ; la raccorder à la grille G3.
Raccorder le chéneau à la grille G2 (Cf. schéma) , et la grille G2 à la nouvelle grille G4.
Compte-tenu du revêtement de la cour, la réhabilitation de la grille G1 est difficilement envisageable. Cependant, cette grille ne drainera plus beaucoup d'eau de ruissellement une fois la grille G4 mise en place.

SITUATION EXISTANTE

N° 50



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 50



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 51

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**17/06/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHEVRIER Philippe**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	4	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1940**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9 C**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**PP**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les effluents issus de la cuisine (évier + lave-vaisselle) sont raccordés avec les chéneaux, probablement à un puits perdu (écoulements non retrouvés dans les réseaux collectifs d'eaux usées et d'eaux pluviales).

Les effluents issus des WC et SdB sont bien raccordés au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

- Dans la cave, débrancher la canalisation de l'évier du regard d'eaux pluviales et le raccorder au tuyau PVC du lave-vaisselle;
- Toujours dans la cave, inverser le sens de la pente du tuyau PVC du lave-vaisselle, et le raccorder à la canalisation en grès des WC.

SITUATION EXISTANTE

N° 51



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 51



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures) (MN)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon (FS)
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu (PP)

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 52

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COLADO**	Propriétaire :	COLADO Grégoire
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	LA TOUR - 74
Téléphone :	**06 27 27 16 80**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1 + 3		Filtre piscine :
Date de construction :			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**	**EU**	
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée				**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN + ??**	**??**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°52
N
7
sol
53
sdb
wc
54
MAL
sdb
wc
55
P13
9
cuisine
cuisine
PP
52
EU
EU
?
?
9A
P14
9B
P15
sol
sol
51
wc
sdb
lave
P16
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 54

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COLADO Jean-Paul**	Propriétaire :	COLADO Grégoire
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	Entreverges - La Tour
Téléphone :	**04 50 35 91 36**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **1880**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9 B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée			**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°54
N
7
sol
53
P13
sdb
wc
54
MAL
sdb
wc
55
9
cuisine
cuisine
PP
52
EU
EU
?
?
9A
P14
9B
P15
sol
sol
51
wc
sdb
lave
P16
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 55

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**04/08/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**AUBERTINAZ Marie-Louise**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **1800**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n° regard:	**vu 9B**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°55
N
7
sol
53
sdb
wc
54
MAL
sdb
wc
55
P13
9
cuisine
cuisine
PP
52
EU
EU
?
?
9A
P14
9B
P15
sol
sol
51
wc
sdb
lave
P16
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 56

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**02/06/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**EZANIC Eric**	Propriétaire :	MEYNET Régis
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	Entreverges
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
		Filtre piscine :	

Date de construction :	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
1800	Hôtel - Restaurant		

RACCORDEMENTS

Raccordé :	En regard :	n°regard:	Siphon :
Oui	**Oui**	**9**	**RV de visite**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 57

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**23/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**BOURGUIGNON David**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	3	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	3 + 2 + 0		
Date de construction : **1981**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n° regard:	**vu 9H**	Siphon :	**Oui**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**
Rez de chaussée	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**	**réseau unitaire**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**réseau unitaire**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Les écoulements d'eaux usées et d'eaux pluviales sont drainés par des canalisations distinctes jusqu'au réseau unitaire, branchées en piquage en amont du regard 9 H.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°57



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 58

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**23/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CASCALES Nicolas**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	2	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**2001**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9L**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°58
N
9J
9K
9L
87
wc
sdb
buanderie
GARAGE
wc
cuisine
59
buanderie
wc
sdb
cuisine
wc+sdb
PP
60
Mal
sdb
wc
sdb
cuisine
C
trop-plein
PP
58
cuisine
wc (x2)
MAL
sdb (x2)
PP
wc (x2)
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 59

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**23/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**MEGEVET Maria**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **2002**		Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**9 L**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°59



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 60

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**PERRET Patrick**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 85 03**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :

Date de construction :	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
2006				

RACCORDEMENTS

Raccordé :	En regard :	n°regard:	Siphon :
Oui	**Oui**	**9B**	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°60



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 61

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COLADO Elise**	Propriétaire :	COLADO Grégoire
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	Entreverges - La Tour 74
Téléphone :	**06 24 51 48 18**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	1		Filtre piscine :

Date de construction :		Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
	Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n°regard:	**vu n°9**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°61
78
sdb
wc
cuisine
P6
6
P8
cuisine
61
wc
sdb
sol
sol
P13
sdb
wc
54
MAL
sdb
wc
55
cuisine
cuisine
PP
9
PP
buanderie
wc
N
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

SITUATION EXISTANTE

N°63



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 63

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**PALLADE Nathalie**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 95 03**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **1990**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**14**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 64

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**MALDEREZ Anne**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**06 17 64 26 91**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Oui**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **2005**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**14**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°64



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 65

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**30/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CORDON Isabelle**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 17 42**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**		
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	**Non**	Vidange des eaux de piscine :	
Nombre d'occupants :	4			Filtre piscine :	
Date de construction :	**2001**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Non**	n°regard:	**vu 14**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		**EU**
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°65



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 66

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**HERMANT Claude**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 04 79**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	5		Filtre piscine :
Date de construction : **1993**			

Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**13**	Siphon :	**Oui**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**		
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée			**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP ?**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le branchement des chéneaux n'a pas été identifié. Ils ne sont pas raccordés au réseau d'eaux usées.

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°66



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 68

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**02/06/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**PINARD Alain**	Propriétaire :	oui
Adresse :	"Les Bateaux" - Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction :	**2000**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**17**	Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**bassin + ruisseau**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°68



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 69

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**18/06/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**BRICHLER Sandrine**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Maison de village**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **1850**			

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**18**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°69



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 70

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**DOYEN Jean-Pierre**	Propriétaire :	PELLET Monique
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	1, résidence Michelet - 95100 ARGENTEUIL
Téléphone :	**04 50 35 83 90**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Petit collectif < à 5 logements**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	2	Piscine:	
Nombre d'occupants :	4 + 1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1926**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**16**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**		
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EU + ??**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées.
Les écoulements issus des 2 autres ne sont retrouvés ni dans le réseau d'eaux usées, ni dans le réseau d'eaux pluviales. L'existence d'un puits perdu est supposée.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Déconnecter le chéneau non conforme du réseau d'eaux usées. Le raccorder au réseau d'eaux pluviales ou à un puits perdu.

SITUATION EXISTANTE

N° 70

- Un chéneau est raccordé au réseau d'eaux usées.

NON CONFORMITE



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- FS fosse septique, siphon
- regards de visite
- PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 70

-Déconnecter le chéneau non conforme du réseau d'eaux usées, le racorder au réseau d'eaux pluviales ou à un puits perdu.



- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 71

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**29/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CURTON Jean-Claude**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 84 17**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	2		
Date de construction :	**1974**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**11F**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage	**EU**	**EU**		
1er étage	**EU**		**PP**	**PP**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

La cuisine et la buanderie ne sont pas raccordées au réseau d'eaux usées. Ces écoulements sont évacués vers un puits perdu.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder les effluents issus de la cuisine et de la buanderie aux canalisations d'eaux usées.



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 71



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 73

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**05/06/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**JACQUEMOUD Lionel**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 96 99**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	2	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1984**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n° regard:	**11 F**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°73



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 76

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL/ CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**ERNI Franz**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**0041 22 637 43 94**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Secondaire**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	2		Filtre piscine :
Date de construction : **1906**			

Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**11C**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**MN / PP**			
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°76



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 78

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**21/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**TALVARD Bruno**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 92 95**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	4	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1991**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Type de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		**EP**
Dépendances				

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°78



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 79

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**PATROIX Monique**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 86 92**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	6		Filtre piscine :
Date de construction : **1993**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**6**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°79



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 80

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**26/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHEVALLIER Georgette**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 92 45**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1980**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu n°8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	
Rez de chaussée				**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°80



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 81

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CR	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**28/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COCHET Michel**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 88 02**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	2	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1976**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu n°8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**	**PP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°81



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 82

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**22/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COCHET-GRASSET Serge**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	1		
Date de construction :	**1980**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres : / Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu n°8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°82



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 83

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**27/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**CHEVALLIER Ida**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Les Chaffards - Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1983**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu n°8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				**EU**

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP + MN**	**EP**		
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°83



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 84

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**26/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**MEYNET Gaston**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 89 99**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3		Filtre piscine :
Date de construction :	**1972**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**7**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances	**EP**	**EP**		

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°84



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 85

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**27/05/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**PASQUIER Yvonne**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 87 17**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1968**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n° regard:		Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**FS + PP**	**PP**	**PP**	
Sous-sol		**PP**		**PP**

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif.

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder l'ensemble des eaux usées au réseau d'assainissement collectif, sur le regard de visite n°11 C.

SITUATION EXISTANTE

N° 85

- Le bâtiment n'est pas raccordé àu réseau d'assainissement collectif

NON CONFORMITE





- réseau séparatif eaux usées
- branchement particulier eaux usées
- réseau eaux pluviales
- branchement particulier eaux pluviales
- réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
- modifications à apporter sur eaux usées
- modifications à apporter sur eaux pluviales

- bâtiments (non conforme,conforme)
- chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
- grille de sol, de garage, poste de relevage
- bassin, fontaine, piscine
- fosse septique, siphon
- regards de visite
- ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 85

- Déconnecter la fosse septique.
-Raccorder les eaux usées au réseau collectif d'assainissement.



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 86

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**27/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**LOTTEAU Christine**	Propriétaire :	oui
Adresse :	chemin des Chaffards - Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	Vidange des eaux de piscine : / Filtre piscine :
Nombre d'occupants :	5		
Date de construction :	**1993**		

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**6**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		**EU**
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME


SITUATION EXISTANTE
N°86
cuisine
GARAGE
wc
1+2
sdb
1+2
cit
récupé
P6
86
6
cuisine
P7
7
N
wc
sdb
réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales
bâtiments (non conforme,conforme)
MN
chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS
fosse septique, siphon
regards de visite
PP
ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 87

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**23/05/2008**	**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**LANGLOIS Dany**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	4		Filtre piscine :
Date de construction : **2002**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**Oui**	n°regard:	**9 K**	Siphon :	**RV de visite**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**EU**	**EU**		
Rez de chaussée	**EU**		**EU**	**EU**
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**			
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 88

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**	EL / CL	**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**	**02/06/2008**	**N° de parcelle :**	

Nom prénom :	**BONVALET**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :		Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine: **Non**	Vidange des eaux de piscine :
Nombre d'occupants :	3		Filtre piscine :
Date de construction : **2002**	Hôtel - Restaurant	Nombre de chambres :	Nombre de repas : / Bac à graisses :

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Non**	En regard :		n°regard:		Siphon :	

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage	**FTE + PP**	**FTE + PP**	**FTE + PP**	**FTE + PP**
Rez de chaussée				
Sous-sol				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**PP**			
Dépendances				

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

Le bâtiment n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement.
FTE: Fosse Toutes Eaux
PP: Puits Perdu

CONCLUSIONS

NON CONFORME

Il convient de raccorder le bâtiment au réseau collectif d'assainissement.

SITUATION EXISTANTE

N° 88



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

PROPOSITION DE REHABILITATION

N° 88



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu

DIAGNOSTIC DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
CONTROLE DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS

FICHE D'ENQUETE N° 89

Commune :	**La Tour**	**Techniciens :**		**Section cadastrale :**	
Secteur :	Entreverges	**Date du contrôle :**		**N°de parcelle :**	

Nom prénom :	**COCHET-GRASSET Serge**	Propriétaire :	oui
Adresse :	Entreverges	Adresse propriétaire :	
Téléphone :	**04 50 35 94 07**	Agence - Syndic :	

TYPE DE CONSTRUCTION

Type de bâtiment :	**Pavillon**	Type de résidence :	**Principale**
Copropriété nombre d'appartements :	1	Piscine:	
Nombre d'occupants :	1	Vidange des eaux de piscine :	
Date de construction :	**1980**	Filtre piscine :	

	Nombre de chambres :	Nombre de repas :	Bac à graisses :
Hôtel - Restaurant			

RACCORDEMENTS

Raccordé :	**Oui**	En regard :	**?**	n°regard:	**vu n°8**	Siphon :	**Non**

DESTINATION DES ECOULEMENTS EU/EP

Raccordements EU	Eaux vannes	Eaux ménagères Salle de bains	Eaux ménagères cuisine	Machine à laver
Dépendances				
Autres étages				
2ème étage				
1er étage				
Rez de chaussée	**EU**	**EU**	**EU**	
Sous-sol				

Raccordements EP	Chéneaux	Grilles extérieures	Grilles intérieures	Drains
Habitation principale	**EP**	**EP**		
Dépendances				

Type de fosse :

Destination des sorties de fosse :

RAPPEL DES DESORDRES, OBSERVATIONS

CONCLUSIONS

CONFORME

SITUATION EXISTANTE

N°89



réseau séparatif eaux usées
branchement particulier eaux usées
réseau eaux pluviales
branchement particulier eaux pluviales
réseau unitaire (eaux usées, eaux pluviales)
modifications à apporter sur eaux usées
modifications à apporter sur eaux pluviales

bâtiments (non conforme,conforme)
MN chéneaux, écoulement sur sol (toitures)
grille de sol, de garage, poste de relevage
bassin, fontaine, piscine
FS fosse septique, siphon
regards de visite
PP ruisseau, rivières, puits perdu