SAINT MAURICE D'IBIE	Réalités Environnement	**Commune de Saint-Maurice-d'Ibie** **Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées** **Fiche descriptive de regard**	**Regard N° 11**

Localisation : Impasse de l'Aspe **Commune :** SAINT-MAURICE-D'IBIE

Intervenants : RT/MG **Date visite :** 21/03/2019 **Système d'assainissement :** Le Bourg

Description de l'ouvrage

Caractéristiques générales :

Type ouvrage : Regard de visite
Fermeture regard : Tampon fonte circulaire
Materiaux regard : Béton circulaire
Dimensions regard : Ø600
Type d'effluent : Eaux usées
Echelons : Aucun
Domaine : Public (sous voirie)

Coordonnées :

X : 1817906.00 m
Y : 4145626.31 m
Z (TN) : 211.97 m NGF

Coordonnées en Lambert CC45 et altitude rattachée à l'IGN 69



Caractéristiques des canalisations

Numéro	Diamètre (mm)	Nature	Profondeur (m)	Chute d'eau	Nature du branchement	Angle / Nord	Observations
Entrée 1 :	125	PVC	0.87			270	
Exutoire 1 :	125	PVC	0.89			110	

Anomalies

Défaut sur radier :	Défaut sur cheminée :	Défaut sur fermeture :

Travaux et remarques

Remarques :	Travaux préconisés :