Commune de Sermoyer

Etude diagnostique du système d'assainissement de Sermoyer

Fiche synthèse - Système d'assainissement de Sermoyer

Bassin de collecte

Communes concernées : Sermoyer

Nom du système d'assainissement : Sermoyer

Analyse des collecteurs

Type de réseau (hors fossé)

Réseau	Total (m)	%
Séparatif EU	5 761	31%
Unitaire	6 278	34%
Séparatif EP	6 429	35%
Total	**18 468**	**100%**



Nature des collecteurs (hors fossé)

Nature	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Béton	1 547	3 573	5 257	10 377	56%
PVC	2 662	570	62	3 294	18%
Fibro Ciment	320	0	408	728	4%
Fonte	886	0	0	886	5%
Plastique	0	75	0	75	0%
PP lisse	0	0	0	0	0%
PEHD	257	1 615	363	2 235	12%
Bâti	0	0	0	0	0%
Indéterminée	89	596	188	874	5%
Total	**5 761**	**6 429**	**6 278**	**18 468**	**100%**



Type d'écoulement (hors fossé)

Ecoulement	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
Gravitaire	5 119	6 429	5 915	17 462	95%
Refoulement	643	0	363	1 006	5%
Total	**5 761**	**6 429**	**6 278**	**18 468**	**100%**

Diamètre des collecteurs (hors fossé)

Diamètre	Séparatif EU (m)	Séparatif EP (m)	Unitaire (m)	Total (m)	%
< Ø 160	897	314	372	1 583	9%
Ø200	3 955	350	903	5 208	28%
Ø250	0	84	69	153	1%
Ø300	821	4 513	2 237	7 570	41%
Ø315	0	137	0	137	1%
Ø400	0	325	1 872	2 197	12%
Ø500	0	139	802	941	5%
Ø600	0	0	0	0	0%
Ø800	0	0	0	0	0%
600x600	0	0	0	0	0%
Ø900	0	0	0	0	0%
Ø1000	0	0	0	0	0%
T100	0	0	0	0	0%
Ø1200	0	0	0	0	0%
600x1200	0	0	0	0	0%
Ø1500	0	0	0	0	0%
T150	0	0	0	0	0%
Ø1700	0	0	0	0	0%
T180	0	0	0	0	0%
Ø1800	0	0	0	0	0%
Indéterminé	89	568	23	680	4%
Total	**5 761**	**6 429**	**6 278**	**18 468**	**100%**



Localisation



Analyse des regards

Caractéristiques des regards repérés

Accessibilité	Séparatif EU	Séparatif EP	Unitaire	Inconnu	Total	%
Non trouvé	19	0	24	0	43	10%
Accessible	80	181	102	0	363	81%
Sous enrobé	7	1	13	0	21	5%
Enterré	0	3	3	0	6	1%
Bloqué	3	1	4	0	8	2%
Inaccessible	3	1	4	0	8	2%
Boulonné	0	0	0	0	0	0%
Total sur regards repérés	**112**	**187**	**150**	**0**	**449**	**100%**
Regards non repérés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL	**112**	**187**	**150**	**0**	**449**	



Ouvrages particuliers

Inventaire

Exutoire	21
Déversoir d'orage	6
dont déversoir suivi	0
TP de poste de relevage	3

Poste de refoulement	5
Bac dégraisseur	1
Deshuileur	0
Bassin d'orage	0

Maillage	0
Linéaire de fossé (ml)	-
Grille	84
Puits d'infiltration	1