COMMUNAUTE DE COMMUNES PRIVAS, RHONE ET VALLEES

Commune de Saint Priest

Pièces graphiques et Annexes

Réf. CEREG Ingenierie - M 12 069

Octobre 2013

MAITRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes Privas, Rhône et Vallées
Commune de Saint Priest

OBJET DE L'ETUDE

N° AFFAIRE	***M 12 069***

INTITULE DU RAPPORT

Pièces graphiques et Annexes

V1	Octobre 2013	Vincent MANDON	Maxime ROCHE	
N° de Version	*Date*	*Établi par*	*Vérifié par*	*Description des Modifications / Évolutions*

ORGANISATION DES RAPPORTS

PIECES PRINCIPALES	*PIECES COMPLEMENTAIRES*
ETAT DES LIEUX et PROGRAMME DES TRAVAUX: **<u>Rapport : Etat des Lieux exhaustif, Gestion Patrimoniale et programme de travaux</u>**	**ETAT DES LIEUX :** Rapport : Annexes et pièces cartographiques
	ETAT DES LIEUX : Rapport : Fiches Regards, ouvrages et Plan des réseaux EU
ACTIVITES INDUSTRIELLES : Rapport : Synthèse des visites des Industriels Plan de localisation des industriels	**ACTIVITES INDUSTRIELLES :** Rapport Annexes : Fiche visite détaillée des Industriels

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : FICHE DESCRIPTIVE DES POINTS DE MESURES 5
ANNEXE 2 : FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS PAR TEMPS SEC 9
ANNEXE 3 : FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS SOUS AVERSES 12
ANNEXE 4 : FICHES TESTS A LA FUMEE 15
ANNEXE 5 : CARTE DE SYNTHESE DES TESTS A LA FUMEE 17
ANNEXE 6 : CARTE DE SYNTHESE DES VISITES NOCTURNES 18
ANNEXE 7 : FICHES EXPLOITATIONS DES INSPECTIONS CAMERA DES COLLECTEURS EU 19

ANNEXE 1 :
FICHE DESCRIPTIVE DES POINTS DE MESURES

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche caractéristique PTO1_RSTP03-Départ Privas

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest
Localisation du point	Départ Privas
Type de réseau :	Séparatif
Diamètre du réseau :	Ø 200
Type de regard :	Regard simple
Nature des effluents :	Domestique
Volume journalier théorique	-
Industriels en amont :	Aucun
Site de prélèvement :	Regard amont

Localisation



Caractéristiques générales

Période :	13/12 au 17/01/2013
Contexte fréquentation :	Période normale
Contexte météo :	Hivernale
Cumul pluvio sur la période	100.0 mm

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Vista
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Norme :	NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60 °

Caractéristiques de la mesure de pollution

Appareillage :	Sigma 900P
Norme :	ISO 5667-10
Asservissement :	Reconstitution selon débit horaire
Fréquence d'échantillonnage :	10 min
Echantillonnage :	Diurne/nocturne

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche caractéristique PT02_RSTP10 - Branche Sud

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest
Localisation du point	Branche Sud
Type de réseau :	Séparatif
Diamètre du réseau :	Ø 200
Type de regard :	Regard simple
Nature des effluents :	Domestique
Volume journalier théorique	-
Industriels en amont :	Aucun
Site de prélèvement :	Sans objet

Localisation



Caractéristiques générales

Période :	10/12/2012 au 17/01/2013
Contexte fréquentation :	Période normale
Contexte météo :	Hivernale
Cumul pluvio sur la période	98.8 mm

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Vista
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Norme :	NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60 °

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche caractéristique PT03_RSTP28 - Branche Ouest

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest
Localisation du point	Branche Ouest
Type de réseau :	Séparatif
Diamètre du réseau :	Ø 200
Type de regard :	Regard simple
Nature des effluents :	Domestique
Volume journalier théorique	-
Industriels en amont :	Aucun
Site de prélèvement :	Sans objet

Localisation



Caractéristiques générales

Période :	10/12/2012 au 17/01/2013
Contexte fréquentation :	Période normale
Contexte météo :	Hivernale
Cumul pluvio sur la période	100.0 mm

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Vista
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Norme :	NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60 °

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche caractéristique PT04_RSTP - Le Village

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest
Localisation du point	Le Village
Type de réseau :	Séparatif
Diamètre du réseau :	Ø 200
Type de regard :	Regard simple
Nature des effluents :	Domestique
Volume journalier théorique	-
Industriels en amont :	Aucun
Site de prélèvement :	Sans objet

Localisation



Caractéristiques générales

Période :	10/12 au 17/01/2013
Contexte fréquentation :	Période normale
Contexte météo :	Hivernale
Cumul pluvio sur la période	100.0 mm

Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Vista
Principe des mesures :	Déversoir à mince paroi
Norme :	NF X10-311
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute
Echancrure :	Triangulaire
Angle de mesure :	60 °

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche caractéristique PT05_ODSTP01 - DO les Mines

Caractéristiques du site

Commune :	Saint-Priest
Localisation du point	Les Mines
Type de réseau :	Unitaire
Diamètre du réseau :	Ø 200
Type de regard :	Déversoir d'orage
Nature des effluents :	Domestique
Volume journalier théorique	-
Industriels en amont :	Aucun
Site de prélèvement :	Sans objet

Caractéristiques générales

Période :	04/12 au 03/01/2013
Contexte fréquentation :	Période normale
Contexte météo :	Hivernale
Cumul pluvio sur la période	100.0 mm

Localisation



Caractéristiques de la mesure de débit

Appareillage :	Vista
Principe des mesures :	Mesure de hauteurs
Norme :	
Pas de temps de l'enregistrement :	1 minute

Caractéristiques de la mesure de pollution

Vue intérieure du point de mesure

Vue exterieure du point de mesure

ANNEXE 2 :
FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS PAR TEMPS SEC

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps sec — PTO1_RSTP03-Départ Privas

Evolution du débit moyen de temps sec



Débit horaire

Heure	Volume (m³)
0h à 1h	1.00
1h à 2h	0.65
2h à 3h	0.54
3h à 4h	0.45
4h à 5h	0.57
5h à 6h	0.55
6h à 7h	2.14
7h à 8h	5.06
8h à 9h	5.30
9h à 10h	4.40
10h à 11h	4.14
11h à 12h	3.82
12h à 13h	3.23
13h à 14h	4.12
14h à 15h	2.66
15h à 16h	2.11
16h à 17h	1.97
17h à 18h	2.54
18h à 19h	4.10
19h à 20h	5.91
20h à 21h	5.48
21h à 22h	3.82
22h à 23h	2.32
23h à 24h	1.65
Total	68.51

Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

Méthode 1 : Etude des minima nocturnes

Débit minimum nocturne (m³/h) sur 3 h	0.5
Coefficient de correction	0.85
Estimation du volume d'ECPP (m³/h)	0.4
V_{M1} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	**10.6**

Méthode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés

Population théoriquement raccordée (EH)	320
Volume théorique attendu (m³/j)	60
Volume moyen mesuré (m³/j)	69
V_{M2} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	**8**

Synthèse :

$V_{eaux\ parasites} = (V_{M1}+V_{M2})/2 =$ 9.5 m³/j

$V_{eaux\ usées} =$ 59.1 m³/j

Commentaires :

Seules les méthodes 1 et 2 ont abouti à des résultats cohérents.



Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps sec — PT02_RSTP10 - Branche Sud

Evolution du débit moyen de temps sec



Débit horaire

Heure	Volume (m³)
0h à 1h	0.21
1h à 2h	0.16
2h à 3h	0.19
3h à 4h	0.22
4h à 5h	0.21
5h à 6h	0.25
6h à 7h	1.14
7h à 8h	2.01
8h à 9h	1.78
9h à 10h	1.42
10h à 11h	1.41
11h à 12h	1.20
12h à 13h	1.15
13h à 14h	1.42
14h à 15h	0.80
15h à 16h	0.66
16h à 17h	0.73
17h à 18h	0.86
18h à 19h	2.19
19h à 20h	2.37
20h à 21h	1.93
21h à 22h	1.26
22h à 23h	0.60
23h à 24h	0.53
Total	24.66

Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

Méthode 1 : Etude des minima nocturnes

Débit minimum nocturne (m³/h) sur 3 h	0.2
Coefficient de correction	0.85
Estimation du volume d'ECPP (m³/h)	0.2
V_{M1} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	**3.8**

Méthode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés

Population théoriquement raccordée (EH)	
Volume théorique attendu (m³/j)	
Volume moyen mesuré (m³/j)	
V_{M2} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	

Synthèse :

$V_{eaux\ parasites} = (V_{M1)} =$ 3.8 m³/j

$V_{eaux\ usées} =$ 20.9 m³/j

Commentaires :

Seule la méthode 1 est considérée dans cette approche.



Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps sec — PT03_RSTP28 - Branche Ouest

Evolution du débit moyen de temps sec



Débit horaire	
Heure	Volume (m³)
0h à 1h	0.75
1h à 2h	0.47
2h à 3h	0.34
3h à 4h	0.25
4h à 5h	0.31
5h à 6h	0.29
6h à 7h	0.89
7h à 8h	2.80
8h à 9h	3.23
9h à 10h	2.81
10h à 11h	2.51
11h à 12h	2.46
12h à 13h	1.94
13h à 14h	2.48
14h à 15h	1.76
15h à 16h	1.35
16h à 17h	1.16
17h à 18h	1.52
18h à 19h	1.66
19h à 20h	3.17
20h à 21h	3.32
21h à 22h	2.41
22h à 23h	1.66
23h à 24h	1.04
Total	40.57

Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

Méthode 1 : Etude des minima nocturnes	
Débit minimum nocturne (m³/h) sur 3 h	0.3
Coefficient de correction	0.85
Estimation du volume d'ECPP (m³/h)	0.2
V_{M1} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	**5.8**

Méthode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés
Population théoriquement raccordée (EH)
Volume théorique attendu (m³/j)
Volume moyen mesuré (m³/j)
V_{M2} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)

Synthèse :

$V_{eaux\ parasites} = (V_{M1}) =$ 5.8 m³/j

$V_{eaux\ usées} =$ 34.8 m³/j

Commentaires :

Seule la méthode 1 est considérée dans cette approche.



Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps sec — PT04_RSTP - Le Village

Evolution du débit moyen de temps sec



Débit horaire	
Heure	Volume (m³)
0h à 1h	0.32
1h à 2h	0.30
2h à 3h	0.18
3h à 4h	0.23
4h à 5h	0.27
5h à 6h	0.33
6h à 7h	0.44
7h à 8h	1.20
8h à 9h	1.35
9h à 10h	1.27
10h à 11h	1.16
11h à 12h	0.92
12h à 13h	1.03
13h à 14h	0.99
14h à 15h	0.97
15h à 16h	0.74
16h à 17h	0.67
17h à 18h	0.76
18h à 19h	1.08
19h à 20h	2.01
20h à 21h	1.51
21h à 22h	1.02
22h à 23h	0.55
23h à 24h	0.59
Total	19.87

Evaluation des eaux claires parasites permanentes (ECPP)

Méthode 1 : Etude des minima nocturnes	
Débit minimum nocturne (m³/h) sur 3 h	0.2
Coefficient de correction	0.85
Estimation du volume d'ECPP (m³/h)	0.2
V_{M1} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)	**4.7**

Méthode 2 : Etude de volumes théoriques et mesurés
Population théoriquement raccordée (EH)
Volume théorique attendu (m³/j)
Volume moyen mesuré (m³/j)
V_{M2} : Volume estimé d'ECPP (m³/j)

Synthèse :

$V_{eaux\ parasites} = (V_{M1}) =$ 4.7 m³/j

$V_{eaux\ usées} =$ 15.2 m³/j

Commentaires :

Seule la méthode 1 est considérée dans cette approche.



ANNEXE 3 :

FICHES EXPLOITATIONS DES MESURES DE DEBITS SOUS AVERSES

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps de pluie PTO1_RSTP03-Départ Privas

Evénements pluviométriques principaux

Evenement	Evenement		Durée	Cumul	Période de retour
	Début	Fin	min	mm	
1	13/12/2012 07:36	15/12/2012 04:00	2664	78.4	Environ 6 mois
2	20/12/2012 09:48	20/12/2012 16:48	420	9	Environ 2 semaines
3	01/01/2013 09:00	01/01/2013 16:36	456	5.2	Entre 1 semaine et 2 semaines
4					
5					
6					
7					
8					



Evénements pluviométriques enregistrés

Evenement	Cumul	Débit mesuré	Débit de temps sec	Débit pluvial
	mm	m³/X h	m³/X h	m³/X h
1	3.0	17.2	12.1	5.1
2	4.2	21.4	13.8	7.6
3	3.4	27.4	15.3	12.1
4				
5				
6				
7				
8				



Synthèse des mesures de temps de pluie

Surface active :	~ 2400 m²
Limite de ruissellement :	-
Qualité de l'analyse :	mauvaise

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps de pluie PT02_RSTP10 - Branche Sud

Evénements pluviométriques principaux

Evenement	Evenement		Durée	Cumul	Période de retour
	Début	Fin	min	mm	
1	13/12/2012 07:36	15/12/2012 04:00	2664	78.4	Environ 6 mois
2	20/12/2012 09:48	20/12/2012 16:48	420	9	Environ 2 semaines
3	01/01/2013 09:00	01/01/2013 16:36	456	5.2	Entre 1 semaine et 2 semaines
4					
5					
6					
7					
8					



Evénements pluviométriques enregistrés

Evenement	Cumul	Débit mesuré	Débit de temps sec	Débit pluvial
	mm	m³/X h	m³/X h	m³/X h
1	3.0	7.4	4.0	3.4
2				
3	3.4	5.4	5.2	0.2
4				
5				
6				
7				
8				



Synthèse des mesures de temps de pluie

Surface active :	~ 600 m²
Limite de ruissellement :	-
Qualité de l'analyse :	mauvaise

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps de pluie PT03_RSTP28 - Branche Ouest

Evénements pluviométriques principaux

Evenement	Evenement		Durée	Cumul	Période de retour
	Début	Fin	min	mm	
1	13/12/2012 07:36	15/12/2012 04:00	2664	78.4	Environ 6 mois
2	20/12/2012 09:48	20/12/2012 16:48	420	9	Environ 2 semaines
3	01/01/2013 09:00	01/01/2013 16:36	456	5.2	Entre 1 semaine et 2 semaines
4					
5					
6					
7					
8					



Evénements pluviométriques enregistrés

Evenement	Cumul	Débit mesuré	Débit de temps sec	Débit pluvial
	mm	m³/X h	m³/X h	m³/X h
1				
2				
3	3.4	20.5	9.4	11.1
4				
5				
6				
7				
8				



Synthèse des mesures de temps de pluie

Surface active :	~ 3300 m²
Limite de ruissellement :	-
Qualité de l'analyse :	mauvaise

Syndicat Ouvèze Vive / Communauté de communes Privas Rhône Vallées

Fiche Débit de temps de pluie PT04_RSTP - Le Village

Evénements pluviométriques principaux

Evenement	Evenement		Durée	Cumul	Période de retour
	Début	Fin	min	mm	
1	13/12/2012 07:36	15/12/2012 04:00	2664	78.4	Environ 6 mois
2	20/12/2012 09:48	20/12/2012 16:48	420	9	Environ 2 semaines
3	01/01/2013 09:00	01/01/2013 16:36	456	5.2	Entre 1 semaine et 2 semaines
4					
5					
6					
7					
8					



Evénements pluviométriques enregistrés

Evenement	Cumul	Débit mesuré	Débit de temps sec	Débit pluvial
	mm	m³/X h	m³/X h	m³/X h
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				



Synthèse des mesures de temps de pluie

Surface active :	Indéterminée
Limite de ruissellement :	-
Qualité de l'analyse :	mauvaise

ANNEXE 4 :
FICHES TESTS A LA FUMEE

ANNEXE 5 :
CARTE DE SYNTHESE DES TESTS A LA FUMEE

DEPARTEMENT de l'Ardèche

Communauté de Communes Privas Rhône Vallées

PRIVAS RHÔNE VALLÉES
LA COMMUNAUTÉ

DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

COMMUNE DE SAINT PRIEST

PHASE 1 ☐ PHASE 2 ◪ PHASE 3 ☐ PHASE 4 ☐

Plan de synthèse des tests de fumigation

Légende

- Gravitaire et séparatif EU
- Gravitaire et Pseudo-séparatif
- Gravitaire et séparatif EP
- Gravitaire et unitaire
- Refoulement (sous pression)
- Regard de visite
- Station d'épuration
- Poste de relevage
- Déversoir d'orage

Résultats des tests de fumigation

- Gouttière
- Avaloir
- Chemin de grille
- Boîte de branchement
- Regard de visite
- Ouverture sur chaussée
- Autres
- Parasitage EU par EP

En bleu : anomalies répertoriées par Cereg en 2013
En vert : anomalies répertoriées par Poyry en 2003

Implantation de la machine à fumée

Source : fonds de carte IGN

DATE	RAPPORT	INDICE - VERSION	MODIFIE PAR	VERIFIE PAR
25/03/2013	*Diagnostic*	*A*	*Vincent MANJON*	*Maxime Hoche*

Cereg Ingénierie — Réalités Environnement

N° 12069

0 40 m

Echelle : 1 / 2 000

EU

Chemin d'accès :

Départ vers Privas

Point Rejet Route des Mines

Point Rejet Ouvrages Sud

Point Rejet Ruisseaux Sud

Point Rejet Ruisseaux Nord

Les Mines

ANNEXE 6 :
CARTE DE SYNTHESE DES VISITES NOCTURNES

DEPARTEMENT de l'Ardèche

Syndicat Ouvèze Vive

DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

COMMUNE DE SAINT PRIEST

PHASE 1 | PHASE 2 | PHASE 3 | PHASE 4

Sectorisation des eaux claires parasites permanentes

Légende

- Regard relevé
- Regard enrobé
- Regard enterré
- Regard inaccessible
- Regard supposé
- Regard scellé
- ITV déjà réalisées
- Réseau peu sensible aux intrusions (< 2 m³/h.km)
- Réseau moyennement sensible aux intrusions (compris entre 2 m³/h.km et 5 m³/h.km)
- Réseau très sensible aux intrusions (> 5 m³/h.km)
- 0,3 Débit ECP (m³/h)
- Infiltration ponctuelle (m³/h)
- Station d'épuration
- Poste de relevage
- Déversoir d'orage

Source : fonds de plan cadastraux

DATE	RAPPORT	INDICE - VERSION	MODIFIE PAR	VERIFIE PAR
22/05/2013		A	CS / RC	PC

Cereg Ingénierie | Réalités Environnement

N° 12069

0 60 m

Echelle : 1 / 3 000

EU

Chemin d'accès :

Départ vers Privas

Infiltrations: 0.07 m3/h

Infiltrations: 0.18 m3/h

Infiltrations: 0.72 m3/h

Infiltrations: 0.072 m3/h

LE SERRE · CHAZEAUX · LES VIGNES · LES ANDRAUDS · LE VILLAGE · LES GOUTTADES · LES RICHARDS · LES EVESCOUX · CONDAMINE · LE CHÂTEAU · LIGNOL · BAS · GOUVERNAS · BELON · JOFFRE · BOISSONADE · GRAILLAS · DEVÈS · PRÉ DALLAR · GRAND PRÉ · LA ROUVIERE · MONTAGNER · FOURNIER · MALBOURGEAT · GRAND TERRE · FOURVIERE · CHAMP DU RAS · COSTELLE · EYGASSES · RENADIERE · GREL · COSTE DE FOURNIER

ANNEXE 7 :
FICHES EXPLOITATIONS DES INSPECTIONS CAMERA DES COLLECTEURS EU

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Route des Bartes**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 1 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**266 ml en PVC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	< 5 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Lotissement Doire**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 1 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**239 ml en FC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	< 10 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Montée de la Casba Haut**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 1 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**274 ml en FC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	3 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX Donnée / Information

XXXXXXX Anomalie peu grave

XXXXXXX Anomalie grave



Illustrations

1 Branchements avec écoulement permanent : 4,6 m de RV41, 11,1 m de RV41

RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Gouvernas**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 1 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**138 ml en PVC 160 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	< 1 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :



Illustrations

RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Montée de la Casba Bas**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 1 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**217 ml en FC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte -** **Quelques défauts d'étanchéité**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Reprise des branchements et de la perforation (réparation ponctuelle)**
ORDRE DE PRIORITE :	1 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	5 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :



Illustrations

1 Branchements avec écoulement permanent : 4,6 m de RV41, 11,1 m de RV41

1 Perforation

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Route des Coirons 1**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 2 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**239 ml en PVC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Quelques flaches et contre-pentes - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	7 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

1 Flache et contre-pente - Dépôts solides

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Route des Coirons 2**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 2 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**156 ml en FC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte -** **1 branchement avec racines et ECP**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Reprise du branchement**
ORDRE DE PRIORITE :	1 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	< 1 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

1 Racines et ECP dans branchement à 15 m de RV68

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Stade**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 2 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**159 ml en PVC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	30 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Route du Charray**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 3 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**310 ml en PVC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	< 1 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

1	RAS

Fiche inspection caméra

Localisation / Description Générale :	
LOCALISATION :	**SAINT PRIEST** **Routes des Mines**
REFERENCE DU RAPPORT ITV :	VEOLIA Eau Valence - ST PRIEST 3 (28 Mai 2013)
TYPE D'ANOMALIES LOCALISEES :	**338 ml en PVC 200 mm** **Très bon état général du collecteur - Pas de contre-pente forte - Aucun défaut d'étanchéité et de structure**
TYPE TRAVAUX PROPOSES :	**Pas de travaux proposés**
ORDRE DE PRIORITE :	4 sur 4
QUANTITE D'EAUX CLAIRES PARASITES IDENTIFIEES SUR LE TRONCON :	12 m3/j (Visites nocturnes de Mars 2013)

Plan de Localisation



Plan détaillé du tronçon :

Légende

XXXXXXX	Donnée / Information
XXXXXXX	Anomalie peu grave
XXXXXXXX	Anomalie grave



Illustrations

1	RAS