



LOCALISATION DU POINT DE MESURE



PHOTOS MESURE DE PRESSION



TYPE DE POINT DE MESURE

☐ Point équipé – télésurveillé

☒ Point équipé dans le cadre de la campagne

MATERIEL DE MESURE

☒ Sonde de pression

PARAMETRES MESURES

☒ Pression

Pas de temps de mesure : 30sec


TYPE DE MESURE


☐ Ponctuelle☒ Continue

REMARQUES

Altitude du point : 480.50 mNGF

RESULTATS
☐ Données sur un pas de temps de 30 sec

Mesure de pression - P10-PI19

☐ Données sur un pas de temps de 5min

Mesure de pression - P10-PI19


PRESSION CONTINUE	Min	Moy bars	Max
P10 - PI19 Moulin à vent	4.83	7.33	8.11