


**LOCALISATION DU POINT DE MESURE**



**PHOTOS MESURE DE PRESSION**



**TYPE DE POINT DE MESURE**

☐ Point équipé – télésurveillé ☒ Point équipé dans le cadre de la campagne

**MATERIEL DE MESURE**

☒ Sonde de pression

**PARAMETRES MESURES**

☒ Pression  
Pas de temps de mesure : 30sec


**TYPE DE MESURE**


☐ Ponctuelle ☒ Continue

**REMARQUES**

Altitude du point : 439.00 mNGF

**RESULTATS**
☐ Données sur un pas de temps de 30 sec

**Mesure de pression - P3-PI25**

☐ Données sur un pas de temps de 5min

**Mesure de pression - P3-PI25**


PRESSION CONTINUE	Min	Moy bars	Max
P3 - PI25 L'Ouvègue	9.40	9.79	10.08