



Commune de Roisey

Diagnostic et Schéma généraux d'assainissement collectif

Carte de localisation des propositions de travaux

Légende

Défauts_principaux_Fonctionnel_Roisey

- déformation, fissures, effondrement
- Dégradations de surface; Réparation défectueuse
- Branchement pénétrant; Raccordement défectueux
- perle étanchéité

Défauts_principaux_structurels_Roisey

- Racine
- Infiltration
- Entrée de terre
- Dépôts adhérents; Dépôts

Défauts_principaux_Fonctionnel_Roisey

- Tronçon ITV
- STEP
- DO
- Eaux Usées
- Unitaire
- Regard EP
- Unitaire
- Usée
- Pluvial

Annexe 3

RHAP 160127

IRH
Ingénieur Conseil

IRH Ingénieur Conseil
21, Chappennay Sud
Par d'habitants de la vallée de l'Ozon
190, rue Louis Lalande
69570 Chappennay
Tél : 04.78.02.15.42 - Fax : 04.78.02.16.76
www.groupehenninonment.com

Réalisée par D. DALOZ		Vérifié par D. CAMUZET
Date	Version	Modifications
27/09/2017	Version 0	

