

Légende :

Données AEP

- Réservoir
- Stabilisateur de pression
- BORNE INCENDIE

VANNE

- fermée
- ouverte

TRONCON DE CONDUITE D'EAU

- Communal
- Intercommunal
- Surpressé

Scénario :

- Création d'un réseau

Modification de la consigne du stabilisateur de pression existant

Principale caractéristique	Consigne de pression : 2.5 bars
Coût estimé (€ HT)	PM

Mise en place d'un stabilisateur de pression

Principale caractéristique	Consigne de pression : 4 bars
Coût estimé (€ HT)	9 000 €

Connexion envisagée
(voir plan scénario Défense incendie)

Réhabilitation de la chambre des vannes

- Raccorder le réservoir de Campagnan à la télésurveillance du réservoir du Mas d'Affre (Soffrel S550)
- Vanne de distribution Ø150mm à remplacer
- Traiter le ferrailage apparent
- Remplacer la conduite de trop-plein
- Rafraîchir la vidange
- Remplacer les grilles pare-insecte
- Remplacer le capot toiture par un capot foug équipé d'une ventilation

Coût estimé (€ HT) 10 100 €