

Légende :

Données AEP

 Réservoir

 Stabilisateur de pression

 BORNE INCENDIE

VANNE

 fermée

 ouverte

TRONCON DE CONDUITE D'EAU


 Communal

 Intercommunal

 Surpressé

Scénario :

 Création d'un réseau



Modification de la consigne du stabilisateur de pression existant	
Principale caractéristique	Consigne de pression : 2.5 bars
Coût estimé (€ HT)	PM

Mise en place d'un stabilisateur de pression	
Principale caractéristique	Consigne de pression : 4 bars
Coût estimé (€ HT)	9 000 €

Connexion envisagée
(voir plan scénario Défense incendie)

Régulation de la pression	
- Raccorder le réservoir de Campagnan à la télésurveillance du réservoir du Mas d'Affre (Soffrel S550) - Vanne de distribution Ø150mm à remplacer - Traiter le ferrailage apparent - Remplacer la conduite de trop-plein - Rafraîchir la vidange - Remplacer les grilles pare-insecte - Remplacer le capot toiture par un capot foug équipé d'une ventilation	
Coût estimé (€ HT)	10 100 €