

Carte de localisation des propositions de travaux - Bourg

**Légende**

Inversion branchement suite test à la fumée	Defauts principaux fonctionnels	Eaux pluviales
Non Testé	Racine	Eaux Usées
Testé	Infiltration	Unitaire
Defauts principaux structurels	Entrée de terre	DO
déformation, fissures, effondrement	Dépôts adhérents: Dépôts	PR
Dégradations de surface: Réparation défectueuse	Trognon ITV	STEP
Branchement pénétrant: Raccordement défectueux		
perte étanchéité		

**Fiche regard**


- EP
- EU
- UN

IRH Ingénieur Conseil

21, Chapareau Sud  
Par allée de la Vallée de l'Oron  
13010 Saint Louis La Roche  
13010 Chapareau  
Tél : 04 78 52 11 42 - Fax : 04 78 02 16 76  
www.groupeirh.fr

IRH Ingénieur Conseil

21, Chapareau Sud  
Par allée de la Vallée de l'Oron  
13010 Saint Louis La Roche  
13010 Chapareau  
Tél : 04 78 52 11 42 - Fax : 04 78 02 16 76  
www.groupeirh.fr



Echelle : 1/1 500

Annexe 3

Réalisé par D. DALOZ	Vérifié par D. CAMUZET
Date	Modifications
29/09/2017	Version 0
15/03/2018	Version 1