

COMMUNE D'ANTISANTI

(HAUTE-CORSE)

Diagnostic et Schéma Directeur du système d'alimentation en eau potable

Figures

CETA Environnement

6 parc Belvédère
20 000 AJACCIO
Tél. 33 (0)4.95.21.23.25 - Fax 33 (0)4.95.25.37.21
Courriel : ceta@ceta-environnement.fr

RCo00884a / CCoZ0201703
NCL / PLF
Février 2018

Figure 1

Situation géographique

Situation géographique




Figure 2

Hydrographie

Figure 3

Espaces naturels remarquables

CCoZ0201703

Espaces naturels remarquables




Figure 4

UDI de Pierre Blanche

CCoZ0201703

UDI de Pierre Blanche

Réservoir de
Pierre Blanche

PVC Ø 63

PVC Ø 63



Echelle : 0 50 m 100 m

Légende :





-  Réseau de distribution
-  Ouvrage de stockage
-  Vidange


Figure 5

UDI du village d'Antisanti












UDI du village d'Antisanti



Echelle :



Légende :

-  Ouvrage de stockage
- Réseau de distribution**
-  Acier Ø 100
-  Fonte Ø 80
-  AC Ø 60
-  PVC Ø 63
-  PVC Ø 50
-  PE Ø 40
-  Regard de visite
-  Vanne de sectionnement
-  Vidange
-  Poteau incendie