

CAUSES DE LA REMONTEE DE LA NAPPE PHREATIQUE DANS LE CENTRE D'HAUBOURDIN



COMPTE RENDU DE L'ETUDE DES CAUSES D'INONDATION DES CAVES DE CERTAINS QUARTIERS D'HAUBOURDIN. L'ETUDE CONSISTE EN UNE ENQUETE SUCCINCTE SUR LES INONDATIONS RECENTES, A ETABLIR UNE PIEZOMETRIE DE LA NAPPE AINSI QU'UN PLAN DU RESEAU DE DRAINAGE ET A ETUDIER LES DIFFERENTES CAUSES POSSIBLES DE LA REMONTEE. NEUF PIEZOMETRES ONT ETE CREUSES ET LE NIVELLEMENT PRECIS DE TOUS LES POINTS OU LE NIVEAU D'EAU A ETE MESURE AFIN DE TRACER LA CARTE PIEZOMETRIQUE. LES CAUSES QUI PARAISSENT AVOIR ETE DETERMINANTES SUR LA REMONTEE DE LA NAPPE ET LES MESURES A PRENDRE POUR RABATTRE CELLE-CI SONT INDIGUES EN CONCLUSION.

Auteurs du document : MAIRIE HAUBOURDIN

Obtenir le document : [Agence de l'eau Artois Picardie](#)

Diffuseur des métadonnées : Agence de l'eau Artois Picardie

Mots clés : HYDROGEOLOGIE, RESSOURCE EN EAU, NAPPE PHREATIQUE, REMONTEE DE NAPPE, PIEZOMETRIE

Date : 1980-06

Format : text/xml

Identifiant Documentaire : B_15021

Langue : Français

Droits d'utilisation : Domaine public

Télécharger les documents : [http://consultation.eau-artois-picardie.fr/OAI_Docs/aegis/783/B_15021_\(2.02Mo\).pdf](http://consultation.eau-artois-picardie.fr/OAI_Docs/aegis/783/B_15021_(2.02Mo).pdf)

Permalien : <https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/causes-de-la-remontee-de-la-nappe-phreatique-dans-le-centre-d-haubourdin0>

Evaluer cette notice: